




рейка для блочного монтаж

CPE...-PRS...

FESTO

ru Руководство
по
эксплуатации



8080201
2017-12f
[8080208]

Перевод оригинального руководства по эксплуатации

Обозначения:



Предупреждение

Монтаж и ввод в эксплуатацию должны проводиться только специалистами соответствующей квалификации согласно данному руководству по эксплуатации.



Осторожно



Примечание



Окружающая среда



Принадлежности


Документация на изделие



Вся доступная документация на изделие → www.festo.com/pk

Русский – Панель подключения для последовательного соединения распределителей типа CPE...-PRS...

1 Элементы управления и точки подсоединения



[1] Соединительная деталь

[2] Затвор распределителя

[3] Заглушка

[4] Защита от проворачивания

[5] Крепежная заслонка

Fig. 1

2 Принцип действия и применение

Панель подключения распределителей CPE...-PRSG-2/-3 (двухместная или трехместная) соединяет 5/2- или 5/3-распределители типа CPE... с центральными каналами питания.

С помощью **расширительной плиты** CPE...-PRS-2 можно снабжать питанием **два** дополнительных распределителя.

С помощью **концевой плиты** CPE-...-PRS-EP могут быть реализованы различные зоны давления или двусторонний подвод сжатого воздуха.

Максимальный уровень разработки конструкции представляет собой следующее:

6 распределителей	12 распределителей
<ul style="list-style-type: none">– при одностороннем подводе сжатого воздуха или– для каждой зоны давления	<ul style="list-style-type: none">– при двустороннем подводе сжатого воздуха

Fig. 2

Для вариантов CPE-...-PRS0-... мембранны удалены.

Панель подключения распределителей CPE-...-PRS... предназначена для монтажа на стену или на монтажную рейку.

3 Условия применения изделия



Примечание

Неправильное обращение с устройством может привести к неисправностям.

Для надлежащего и безопасного использования изделия:

- Сравните указанные предельные значения с параметрами ваших текущих условий эксплуатации. Превышение допустимых предельных значений, например, давления и температуры, не разрешается.
- Соблюдайте предписания профсоюза, Союза немецких электриков (VDE), Общества технического надзора или соответствующие государственные постановления.



- Удалите все элементы транспортной упаковки, такие как защитный воск, пленка, колпачки, картон.
Отдельные материалы можно утилизовать в сборном резервуаре для вторичной переработки.
- Используйте изделие в оригинальном состоянии без внесения каких-либо самовольных изменений.

Эксплуатация со сжатым воздухом, содержащим масло


4

Монтаж

Механическая часть

Подготовка

- Сначала расположите все части CPE...-PRS... в порядке их монтажа.
- Воспроизведите кривую давления (например, с помощью эскиза).



При использовании нескольких зон давления: Fig. 3



Примечание

- Проследите за тем, чтобы мембранны на участке сопряжения двух зон давления оставались неповрежденными.

Мембранны после нажатия нельзя закрыть повторно.

При этом необходимо принять обоснованное решение о том, должны ли мембранны пневматических каналов быть убраны для беспрепятственного движения потока среды.

Для удаления мембран, которые не требуются:

- Выполните следующие действия:
 - втолкните три мембранны пневматических каналов на CPE...-PRS... одним ударом (A) согласно эскизу кривой давления **снаружи внутрь**,
 - очистите кромки разрыва от заусенцев и
 - удалите стружку.

Из-за экономящего время способа работы в отличие от тонкой машинной обработки возникают кромки разрыва неправильной формы.




Fig. 4

Для монтажа на монтажную рейку:

- Поместите всю CPE...-PRS... согласно порядку монтажа на монтажную рейку.
- Прижмите CPE...-PRS... к монтажной рейке до тех пор, пока не зафиксируются крепежные заслонки **[5]**.

Для соединения CPE...-PRS...:

- Уложите по одному уплотнительному кольцу между тремя пневматическими каналами и сожмите панели подключения вместе (**➔ Fig. 5**)
- На обеих сторонах задвиньте соединительную деталь **[1]** до полной фиксации на показанную рейку (**➔ Fig. 6**).




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7

Для монтажа распределителей CPE (Fig. 7):

- Вставьте все затворы распределителей **[2]** до первого положения фиксации.
- Установите уплотнение на каждом выходе сжатого воздуха.
- Вкрутите штуцеры соединения распределителя, снабженные надетым уплотнительным кольцом, в каналы 3 и 5 распределителя CPE.
- Поместите распределители CPE-на панель подключения (пользуйтесь защитой от проворачивания **[4]**), **прижмите** и одновременно введите шиберные затворы распределителей во 2-е положение фиксации. Затворы и распределитель теперь плотно прилегают друг к другу.



Предупреждение


Только не допускайте того, чтобы незафиксированные распределители выталкивались наружу при подаче воздуха панели подключения.

Выполнение

- Следите за тем, чтобы монтировать без деформаций состоящую из звеньев CPE...-PRS... .
- Предусмотрите достаточно места для необходимых соединений.

Для монтажа на монтажную рейку:

- Затяните зажимные винты CPE...-PRS... при соединении с монтажной рейкой до упора.



Для настенного монтажа:

- Вкрутите следующее количество винтов для крепления:

Конструктивный элемент	Необходимое количество винтов
Панель подключения	2
Расширительная плита	1
Концевая плита	2

Fig. 10

Fig. 8




Fig. 9

Пневматическая часть

- Предпочтительно использовать круглые цанговые штуцеры типа QS...-... с **цилиндрической** присоединительной резьбой.
- Подключите шланги к пневматическим каналам согласно эскизу кривой давления (сравн. Fig. 3).
Присоединительную резьбу следует герметизировать (моменты затяжки → Технические характеристики).



При использовании **конических** цанговых штуцеров QS:

Предупреждение

- Убедитесь в том, что присоединительная резьба не навинчивается на блок.

В противном случае можно повредить резьбу.




Fig. 11

- Прикрутите штуцеры с **двумя** укладками уплотнительной ленты следующим образом:
 - сначала поворачивая рукой,
 - затем с помощью специального инструмента еще на 2 оборота.

Чтобы перекрыть ненужные позиции распределителей:

- Используйте заглушки **[3]** (см. Fig. 1) типа CPE...-PRSB.

5 Техническое обслуживание и уход

- По мере необходимости очищайте CPE...-PRS... указанными средствами очистки:
 - вода или мыльный раствор (макс. 60 °C)
 - промывочный бензин (не содержащий ароматических соединений).

6 Демонтаж и ремонт

Для демонтажа распределителей CPE:

- Выпустите воздух из CPE...-PRS...
- Вытяните затвор распределителя **[2]** на одно положение наружу.
При этом следует учитывать малый зазор между затвором распределителя и монтажной поверхностью соединительной детали **[1]**.

Для демонтажа соединенной в цепь СРЕ...-PRS...:

1. Демонтируйте распределители СРЕ.
2. Прижмите вниз фиксирующий выступ **[5]** и полностью вытяните затворы распределителей из панели подключения.
3. Демонтируйте отдельные части в порядке, обратном порядку монтажа.

Для монтажа на монтажную рейку:

1. Демонтируйте распределители СРЕ.
2. Выкрутите зажимной винт.
3. Демонтируйте соединенную СРЕ...-PRS-...
4. Приподнимите крепежные заслонки отдельных панелей подключения наружу с помощью отвертки.




Fig. 12

7

Принадлежности

Наименование	Тип
Заглушка	CPE-...-PRSB
Маркировочная табличка	IBS 6 x 10

Fig. 13

8 Устранение неполадок

Неполадка	Возможная причина	Способ устранения
Потеря давления	Прижата мембрана на участке сопряжения двух зон давления	Заменить соответствующую CPE...-PRS...
	Ошибка подключения шлангов	Устранить ошибку подключения шлангов
Слышен спуск воздуха	Уплотнения не находятся на заданном месте	Проверить уплотнения
	Затворы распределителей не зафиксировались	Вводить затворы распределителей в зацепление до тех пор, пока затворы и распределитель не будут плотно прилегать друг к другу

Fig. 14

9 Технические характеристики

Тип	CPE-10-PRS...	CPE-14-PRS...	CPE-18-PRS...	CPE-24-PRS...
Конструкция	Пневматическая панель подключения			
Монтажное положение	Любое			
Рабочая среда	Сжатый воздух согласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] возможна эксплуатация с воздухом, содержащим масло (требуется при дальнейшей эксплуатации)			
Допустимое рабочее давление	−0,9 бар ... макс. +10 бар			
Макс. допуст. момент затяжки для цилиндрических цанговых штуцеров	6 Н·м	8 Н·м	30 Н·м	30 Н·м
Допуст. температура	Окружающая среда, рабочая среда: −5 °C ... +50 °C Хранение: −20 °C ... +40 °C			
Материалы	Корпус: Штуцеры: Уплотнения: Соединительные детали:			
	полиамид алюминий нитрильный каучук сталь, оцинкованная			

Fig. 15

CPE...-PRS...

Copyright:
Festo AG & Co. KG
Ruiter Straße 82
73734 Esslingen
Германия

Phone:
+49 711 347-0

Fax:
+49 711 347-2144

E-mail:
service_international@festo.com

Internet:
www.festo.com

Передача другим лицам, а также размножение данного документа, использование и передача сведений о его содержании запрещаются без получения однозначного разрешения. Лица, нарушившие данный запрет, будут обязаны возместить ущерб. Все права в случае выдачи патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец защищены.