Параллельный захват HGPL-B



FESTO

Festo AG & Co. KG

Postfach 73726 Esslingen Германия +49 711 347-0 www.festo.com

Руководство по эксплуатации

8043495 1505NH [8043502]

Оригинал: de


Параллельный захват HGPL-B Русский

Параллельный захват HGPL-B в данном руководстве по эксплуатации называется "изделие" или "захват".


 Перед началом любых работ на захвате внимательно изучите это руководство по эксплуатации.

1 Конструкция

HGPL-B-14/25



HGPL-B-40/63



- Паз для опционального датчика положения/бесконтактного датчика положения
- 2 Отверстие и резьба
 - для крепления пальца захвата
- Центрирующая втулка (4х) для крепления пальца захвата
- 4 Губки захвата
- Сквозное отверстие и внутренняя резьба (крепежный интерфейс)
- 6 Ниппель для смазки
- 7 Место присоединения ниппеля для смазки на стороне зажимных губок (→ Fig. 12)

- 8 Пазы для бесконтактных датчиков положения
- Боковой пневматический канал питания (открыть)
- Боковой пневматический канал питания (закрыть)
- 11 Центрирующие втулки (2x) для закрепления захватов
- 12 Нижняя сторона:
 - прочие пневматические каналы (в заводском состоянии закрыты заглушками)
 - (→ Fig. 9, → Fig. 10)
 - Место присоединения ниппеля для смазки снизу (→ Fig. 12)

Безопасность

2.1 Использование по назначению

Захват в соответствии со своим назначением используется для захватывания и удерживания полезной нагрузки (заготовок).

2.2 Общие указания по безопасности

- Соблюдайте действующие в отношении области применения установленные законом регламенты.
- Используйте изделие только в оригинальном и технически безупречном состоянии.
- Применяйте изделие только в рамках заданных значений
 - (→ 12 Технические характеристики).
- Обращайте внимание на маркировку на изделии.
- Не вносите самовольных изменений в изделие.
- Соблюдайте требования действующей документации.
- Учитывайте условия окружающей среды в месте применения.
 При хранении и эксплуатации защищайте изделие от указанных ниже воздействий:
- влага или влажность
- вызывающие коррозию охлаждающие жидкости или иные вещества (например, озон)
- образующаяся при шлифовании абразивная пыль
- раскаленная стружка или искры

2.3 Монтаж и подсоединение

- Соблюдайте моменты затяжки.
 - При отсутствии особых указаний допуск составляет ± 20 %.
- Используйте изделие только со сжатым воздухом указанного класса качества (→ 12 Технические характеристики).

При использовании сжатого воздуха с содержанием масла переход на использование сжатого воздуха без масла не допускается.

2.4 Квалификация специалистов

Только квалифицированный персонал допускается к проведению монтажа, ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и демонтажа захвата. Это должны быть специалисты, которые успешно изучили подключение электрических и пневматических систем управления.

3 Принцип действия

За счет поочередной подачи воздуха в пневматические каналы питания два параллельно расположенных внутри захвата поршня одновременно осуществляют движение в противоположном друг другу направлении.

Поршни соединены напрямую с губками захвата. Губки захвата перемещаются навстречу друг другу (закрытие) или в противоположном направлении (открытие).

На губках захвата закреплены пальцы захвата.

Захват полезной нагрузки может осуществляться двумя способами (→ Fig. 9, → Fig. 10):

- по внешнему контуру (извне) при закрытии
- по внутреннему контуру (изнутри) при открытии

Захват оснащен встроенным нерегулируемым дросселем: при соблюдении условий по максимальному весу и длине пальцев захвата внешнее дросселирование не требуется (→ 12 Технические характеристики).

4 Транспортировка

• Учитывайте вес изделия (> 12 Технические характеристики).

5 Монтаж

5.1 Монтаж механической части


Подготовка пальцев захвата

Пальцы захвата не входят в комплект поставки.

- 1. Выбор заготовок пальцев захвата с винтами (→ www.festo.com/catalogue).
- 2. Из заготовок пальцев захвата следует изготовить пальцы захвата, подходящие для данного типа полезной нагрузки и способа захватывания. Требования к пальцам захвата:
 - Соблюдать макс. допустимые усилия и моменты на губках захвата (→ 12 Технические характеристики).
 - Пальцы захвата должны быть максимально короткими и легкими.
 Соблюдать макс. вес для пальцев захвата и плеча рычага
 (→ 12 Технические характеристики).

Монтаж пальцев захвата

- 1. Вставьте центрирующие втулки в посадочные отверстия зажимных губок.
- 2. Установите подготовленные пальцы захвата на губках и закрепите каждый с помощью трех винтов. Соблюдайте момент затяжки (→ Fig. 3).



- Палец захвата
- 2 Центрирующая втулка
- 3 Посадочное отверстие

Fig. 2


| Типоразмер | | 14 | 25 | 40 | 63 |
|--|-------|-------|-------|--------|----|
| Посадочное отверстие \varnothing | 5 H8 | 7 H8 | 9 H8 | 15 H8 | |
| Центрирующие втулки (входят в комплект поставки) | ZBH-5 | ZBH-7 | ZBH-9 | ZBH-15 | |
| Винты | M3 | M5 | M6 | M10 | |
| Момент затяжки [] | Н∙м] | 1 | 5 | 8 | 40 |

Fig. 3

Монтаж захвата

Крепежные интерфейсы:

сквозное отверстие сквозное отверстие Внутренняя резьба и комплект адаптеров напрямую напрямую 1 1 2 2 3 5 4



Привод (пример)

Монтажная панель

- Винт (2х)
- (не входит в комплект поставки)
- Центрирующая втулка (2х)
- Комплект адаптеров (не входит в комплект поставки)

На примере использования боковых пневматических каналов питания



В заводском состоянии пневматические каналы с нижней стороны захвата закрыты резьбовыми штифтами.

- 1. В случае крепления с использованием комплекта адаптеров:
 - Выберите комплект адаптеров (→ www.festo.com/catalogue).
 - Смонтируйте комплект адаптеров (> Инструкция по монтажу комплекта адаптеров).
- 2. При использовании бесконтактных датчиков положения: установите бесконтактные датчики положения.
 - При использовании бесконтактных датчиков положения SMx-10 в паз 8 (→ Fig. 1) следует сначала вклеить рейку для датчиков (→ Инструкция по монтажу рейки для датчиков).
- 3. При использовании альтернативных пневматических каналов на нижней стороне захвата:
 - Выкрутите резьбовые штифты:
 - HGPL-B-14/25: → Fig. 9
 - HGPL-B-40/63: → Fig. 10
 - Закройте боковые пневматические каналы заглушками
 - (→ www.festo.com/catalogue).
 - В целях обеспечения совместимости с монтажной панелью (комплектом адаптеров) следует обратиться к размерным чертежам, приведенным
 - При монтаже необходимо установить подходящие уплотнительные кольца между захватом и монтажной панелью на обоих пневматических каналах.
- 4. Вставьте центрирующие втулки в посадочные отверстия захвата.

5. Установите захват на монтажной панели или комплекте адаптеров.



В целях обеспечения функционирования бесконтактных датчиков положения:


- Соблюдайте зазор не менее 10 мм между нижней стороной захвата и деталями из ферритовых материалов (например, монтажная панель).
- 6. Закрепите захват при помощи винтов, подходящих для крепежного интерфейса (→ Fig. 5).
 - В случае крепления на внутреннюю резьбу: соблюдайте максимальную глубину ввинчивания (> www.festo.com/catalogue).
 - Соблюдайте момент затяжки.

| Типоразмер | | 14 | 25 | 40 | 63 | |
|--------------------------------------|---------|-------|-------|-------|--------|--|
| Посадочное отверстие \varnothing | [MM] | 9 H8 | 9 H8 | 15 H8 | 15 H8 | |
| Центрирующая втулка | | ZBH-9 | ZBH-9 | | ZBH-15 | |
| Крепление с использованием сквозного | отверст | ия | | | | |
| Винт | | M4 | M5 | M8 | M10 | |
| Момент затяжки | [H·м] | 2,5 | 5 | 20 | 40 | |
| Крепление на внутреннюю резьбу | | | | | | |
| Винт | | M5 | M6 | M10 | M12 | |
| Момент затяжки | [H·м] | 5 | 8 | 40 | 68 | |

Fig. 5

Монтаж уменьшения хода (опция)

Уменьшение хода HGPL-HR-... предназначено для сокращения хода на раскрытие при захвате извне. Ограничитель хода не входит в комплект поставки.



- Контргайка
- 2 Винт настройки
- Крепежный винт (4х)

Плита уменьшения хода

Fig. 6

5

- 1. Выбор уменьшения хода (→ www.festo.com/catalogue).
- 2. Закрепите ограничитель хода при помощи четырех винтов на захвате (момент затяжки → Fig. 7).
- 3. Отрегулируйте винт настройки, чтобы добиться необходимого хода раскрытия.

4

4. Затяните контргайку (момент затяжки → Fig. 7).

| it outstill to thomps armly (moment | | | , , • | | | |
|-------------------------------------|-------|----|-------|-----|-----|--|
| Типоразмер | | 14 | 25 | 40 | 63 | |
| Крепежные винты | | M3 | M5 | M6 | M8 | |
| Момент затяжки | [H·м] | 1 | 5 | 8 | 20 | |
| Винт настройки | | M6 | M8 | M12 | M14 | |
| Момент затяжки контргайки | [H·м] | 2 | 4 | 10 | 16 | |

Fig. 7



Демпфирующий элемент в винте настройки доступен в качестве запасной части (→ www.festo.com/spareparts).

5.2 Монтаж пневматической части

Требуемое условие:

- В присоединениях и шлангах должны отсутствовать частицы грязи и инородные тела
- 1. При необходимости следует использовать дополнительный обратный клапан (→ Fig. 8).

| Клапан | Функция |
|------------------------|--|
| Обратный клапан | Препятствует выпаданию полезной нагрузки из захвата в случае внезапного падения давления. |
| Дроссель с обратным | Препятствует выпаданию полезной нагрузки из захвата в случае внезапного падения давления. |
| клапаном | При использовании длинных/тяжелых пальцев захвата позволяет настроить время открывания/закрывания. |

Fig. 8

- 2. Подключите сжатый воздух сбоку или с нижней стороны захвата
 - (→ 12 Технические характеристики). При этом учитывайте следующее:
 - типоразмер захвата (HGPL-B-14/25: → Fig. 9; HGPL-B-40/63: → Fig. 10)
 - использованные пневматические каналы
 - вид захвата

i B

В заводском состоянии пневматические каналы с нижней стороны захвата закрыты резьбовыми штифтами.




Fig. 9 HGPL-B-14/25

| Функция | Пневматиче- | Вид захвата | | | | |
|------------------------|-------------|--|---|--|--|--|
| ские каналы питания | | внешний | внутренний | | | |
| Захват | | → ← | ← | | | |
| | сбоку | p== | P <u>→ </u> | | | |
| | снизу | P-▶₀° ⊚ • ⊚ ∘° | ° | | | |
| Разблокиро | вка | <u>← </u> | → | | | |
| | сбоку | P _== 0 | P | | | |
| | снизу | © • ⊚ P→•° | P→₀ ⊚ • ⊚ o° | | | |

Fig. 10 HGPL-B-40/63

Ввод в эксплуатацию



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность защемления/повреждения продукта вследствие неконтролируемого перемещения пальцев захвата.

- Не находитесь в зоне перемещения.
- Уберите посторонние предметы из зоны перемещения.
- Примите меры по обеспечению безопасности в зоне перемещения (например, с использованием защитных приспособлений).
- 1. Плавно подайте воздух в захват.
- 2. В случае подключенного дросселя с обратным клапаном следует настроить время открытия и закрытия:

Вкрутите дроссельный винт до конца, а затем выкрутите на один оборот.

Выполните тестовые запуски в указанной последовательности со следующими проверками:

| ми проверка: - | 1 | | | | |
|--------------------------|---|---|--|--|--|
| Тестовые запуски | Проверки | | | | |
| 3.1 Без полезной | Проверьте правильность подключения пневматических шлангов. | | | | |
| нагрузки | Проверьте функционирование бесконтактных датчиков положения (при наличии). | | | | |
| | Проконтролируйте звук при ударе поршня в крайнем положении. Удар поршня должен быть мягким (не жестким или как при ударе по металлу). | | | | |
| | Мягкий удар поршня: | Скорость захвата настроена правильно и может быть увеличена. При подключенном дросселе с обратным клапаном: выкругите немного дроссельный винт. Скорость захвата увеличится. Удар поршня не должен быть жестким или как при ударе по металлу. | | | |
| | Удар поршня жесткий/по металлу: | Скорость захват слишком большая и должна быть снижена. При подключенном дросселе с обратным клапаном: вкрутите дроссельный винт так, чтобы звук при ударе поршня больше не был жестким или металлическим. Скорость захвата снизится. | | | |
| 3.2 C полезной нагрузкой | Проверьте надеж | кность удержания полезной нагрузки. | | | |

Fig. 11

4. После успешного завершения тестовых запусков: сбросьте воздух из захвата. При этом надежно зафиксируйте полезную нагрузку от падения, а затем удалите ве

7 Техническое обслуживание



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность защемления вследствие неконтролируемого перемещения пальцев захвата.

- Отсоедините захват от источника подачи сжатого воздуха.
- Убедитесь перед сбросом воздуха, что захват не удерживает полезную нагрузку.
- После 5 миллионов циклов смажьте захват с верхней и нижней стороны при помощи ниппеля для смазки. В заводском состоянии эти отверстия закрыты резьбовыми штифтами (→ 7.1 Установка ниппеля для смазки).
 Разрешенная к использованию консистентная смазка
- → 12 Технические характеристики).При необходимости очистите захват мягкой тканью.


Не пользуйтесь агрессивными средствами очистки. Информация о запасных частях и вспомогательных средствах

(→ www.festo.com/spareparts).

7.1 Установка ниппеля для смазки

Сторона зажимных губок

Нижняя сторона



1 Резьбовой штифт М5 (=С 2,5)

2 Ниппель для смазки

Fig. 12 Показано на примере HGPL-B-25

Со стороны зажимных губок или с нижней стороны захвата:

- 1. Выкрутите резьбовой штифт.
- 2. Вкрутите ниппель для смазки (момент затяжки 0,7 Н⋅м).

По завершении процесса смазки при необходимости:

- 3. Выкрутите ниппель для смазки.
- 4. Вкрутите резьбой штифт заподлицо.

8 Демонтаж



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования вследствие выпадения полезной нагрузки.

- Убедитесь перед сбросом воздуха, что захват не удерживает полезную нагрузку.
- 1. Отсоедините захват от источника подачи сжатого воздуха.
- 2. Отсоедините линии питания пневматических каналов и выкрутите крепежные винты.

Утилизация

• Произведите утилизацию упаковки и захвата по истечении срока службы изделия согласно действующим правилам по экологически безопасной ути-

10 Принадлежности

→ www.festo.com/catalogue

Устранение неполадок

| Неполадка | Возможная причина | Способ устранения |
|--|---|---|
| Захват не удерживает полезную нагрузку | Слишком низкое рабочее давление | Повысить рабочее давление, соблюдать макс. допустимое значение. |
| | Точка давления пальцев захвата находится слишком далеко снаружи | Сместить точку давления внутрь. |
| | Слишком тяжелая полезная нагрузка | Выбрать захват большего размера. |
| Захват не открывается/не закры- | Отсутствует сжатый воздух | Проверить пневматические каналы питания. |
| вается | Захват поврежден | Заменить изнашивающиеся детали (→ www.festo.com/sparepar ts) или захват (→ 8 Демонтаж). |
| Бесконтактный датчик положения не показывает со- | Бесконтактный датчик положения неправильно отрегулирован | → Документация по бесконтактным датчикам положения |
| стояния захвата | Обрыв соединительного кабеля | |

Fig. 13

12 Технические характеристики

| Типоразмер | | | 14 | 25 | 40 | 63 | |
|---|-----------------------|----------|--|-------------------|----------------|-----------|--|
| Принцип действия | двустороннее действие | | | | | | |
| Рабочая среда | | | сжатый воздух согласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] содержащий ¹⁾ или не содержащий масло | | | | |
| Рабочее давление | | [бар] | 3 8 | | | | |
| Монтажное положение | | | любое | | | | |
| Температура окружающей с | реды | [°C] | +5 +60 | | | | |
| Пневматический канал (б | оково | й) | M5 | | | G1/8 | |
| Момент затяжки | | [H·м] | 5 | | | 5,8 | |
| Пневматический канал (н | ижний |) | M3 | M5 | | G1/8 | |
| Момент затяжки | | [H·M] | 1 | 5 | | 5,8 | |
| Палец захвата ²⁾ | | | | | | | |
| Макс. вес ³⁾ | | [r] | 80 | 250 | 420 | 940 | |
| Макс. плечо рычага ⁴⁾ | | [MM] | 70 | 105 | 135 | 175 | |
| Макс. усилие (статическое | е) и ма | кс. моме | нт (статически | ıй) ⁵⁾ | | | |
| <u></u> F _₹ | Fz | [H] | 500 | 1500 | 2500 | 9000 | |
| O TO THE STATE OF | M _x | [H·м] | 35 | 100 | 125 | 300 | |
| | My | [H·M] | 35 | 60 | 80 | 200 | |
| | Mz | [H·м] | 35 | 70 | 100 | 250 | |
| Усилие захвата | | | в зависимости от типоразмера, настроенного рабочего давления, плеча рычага пальца захвата, а также типа захвата (>> www.festo.com/catalogue) | | | | |
| Точность повторения | | [MM] | < 0,03 | | | | |
| Макс. точность повторени | Я | [MM] | < 0,2 | | | | |
| Доп. рабочая частота | | [Гц] | <1 | | | | |
| Вес | | [кг] | 0,31 0,72 | 1,1 2,2 | 2,6 5,4 | 10,5 18,1 | |
| Материалы | | | | + | - ' | - 1 | |
| Корпус | | | алюминий (анодированный) | | | | |
| Губки захвата | | | сталь, закалённая | | | | |
| Поршень, крышка, ви | сталь | | | | | | |
| Уплотнение поршня | | | гидриро- ванный бу- тадиен- ный каучук | | | | |
| Уплотнительные кольца круглого сечения | | | бутадиен-нитрильный каучук | | | | |
| Консистентная смазка (направляющая губок захвата) | | | Molycote BR | 2 Plus (Fa. | Dow Corning) | | |

- 1) При использовании сжатого воздуха с содержанием масла переход на использование сжатого воздуха без масла не допускается.
- 2) Не входит в комплект поставки
- 3) Для каждого пальца захвата; при эксплуатации без дросселирования
- 3начения при захвате по центру. При захвате вне центра (→ www.festo.com/catalogue)
 3начение для каждой губки захвата с учетом пальцев захвата, полезной нагрузки и инерционного усилия при манипулировании

Fig. 14