# Терминал СРХ



# **FESTO**

# Краткое описание

Модули аналоговых входов/ выходов СРХ СРХ-4АЕ-Т СРХ-4АЕ-ТС

- Русский



8101740 2018-11e [8101746]

# Перевод оригинального руководства по эксплуатации

## Документация на изделие



Вся доступная документация на изделие

→ www.festo.com/pk

Copyright: Festo AG & Co. Ruiter Straße 82 73734 Esslingen Германия

Internet: http://www.festo.com

E-Mail: service\_international@festo.com

Передача другим лицам, а также размножение данного документа, использование и передача сведений о его содержании запрещаются без получения однозначного разрешения. Лица, нарушившие данный запрет, будут обязаны возместить ущерб. Все права в случае выдачи патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец защищены.

# 1 Указания для пользователя

Модули аналоговых входов/выходов СРХ предназначены для использования только в СРХ-терминалах. Каждый из модулей аналоговых входов/выходов для СРХ-терминалов состоит из электронного модуля, который вместе с комбинируемой панелью подключения монтируется в основание СРХ-терминала.

При эксплуатации следует соблюдать указанные предельные значения технических характеристик. Подробную информацию можно найти в описании СРХ-модулей аналоговых входов/выходов (Р.ВЕ-СРХ-АХ-...), а также в описании СРХ-системы (Р.ВЕ-СРХ-SYS-...).



# Предупреждение

- Перед выполнением работ по установке и техническому обслуживанию необходимо отключить оборудование, которое обеспечивает:
  - подачу сжатого воздуха
  - подачу рабочего напряжения и напряжения нагрузки.



- Подключайте заземляющий провод с достаточной величиной поперечного сечения к обозначенному символом заземления разъему на СРХ-терминале.
- В модулях входов/выходов имеются элементы, подверженные риску воздействия статического электричества. Поэтому запрещено прикасаться к деталям устройства. Соблюдайте предписания по обращению с элементами, которые подвержены риску воздействия зарядов статического электричества.




# Примечание

Ввод СРХ-терминала в эксплуатацию допускается только после того, как он полностью смонтирован и подсоединен проводами.

# 2 Разъемы и средства индикации

- Панель подключения \*) с электрическими разъемами
- Модуль входов/ выходов \*) Электронный модуль, при необходимости с DILпереключателями (см. раздел 3.3)
- 3 Основание \*) с токоведущими шинами
- 4 Электрическое соединение штекера
- 5 Светодиоды модуля входов/выходов
- 6 Винты, момент затяжки 0,9 ... 1,1 Н·м
  - \*) изображение в качестве примера



Светодиод	Расшифровка	
५ (красный)	<ul><li>Светодиод ошибки модуля (индикация общей неполадки)</li><li>Светодиод ошибки канала</li></ul>	

#### 3 Указания по установке

# 3.1 Комбинации модулей аналоговых входов/выходов и панелей подключения

Модули аналоговых входов/выходов комбинируются с различными панелями подключения. Можно пользоваться допустимыми комбинациями из следующей таблицы:

Панель подключения типа СРХ	Модули аналоговых входов/выходов СРХ	
	4AE-T	4AE-TC
-M-4-M12x2-5POL	•	•
-AB-4-M12x2-5POL	•	•
-AB-4-M12x2-5POL-R	•	•
-M-8-M12x2-5POL	-	-
-AB-8-M8-3POL	-	-
-AB-8-M8-4POL	-	-
-AB-8-KL-4POL	•	•
-AB-1-SUB-BU-25POL	_	-
-AB-4-HARX2-4POL	•	-
-AB-4-M12-8POL	_	-
• Возможная комбинация		

Невозможная комбинация

#### 3.2 Монтаж

При демонтаже панели подключения или замене электронного модуля можно оставить в панели подключения установленные штекеры и кабели.

Демонтируйте модуль входов/выходов (см. рисунок в разделе 2):

- 1. Выкрутите винты 6 и осторожно поднимите панель подключения 1.
- При необходимости: Осторожно отсоедините электронный модуль 2 от токоведущих шин.

Смонтируйте модуль входов/выходов (см. рисунок в разделе 2):

- 1. Выровняйте электронный модуль в правильном положении и осторожным нажатием установите его в основание 3.
- 2. Проверьте уплотнение и уплотнительные поверхности, выровняйте в правильном положении и установите панель подключения.
- Установите винты так, чтобы использовать имеющиеся канавки ниток резьбы. Вручную затяните винты крест-накрест. Момент затяжки 0,9 ... 1,1 Н·м.



## Примечание

Для комбинации панелей подключения и оснований "металл на пластик" или "пластик на металл" использовать главным образом винты, специально предназначенные для основания:

- для полимерных оснований накатные саморезы
- для металлических оснований винты с метрической резьбой

# 3.3 Настройка DIL-переключателей (только для CPX-4AE-T)

С помощью переключающих элементов 2-стороннего DIL-переключателя настройте количество входов для температурного модуля CPX-4AE-T:

DIL-переклю- чатель	CPX-4AE-T	DIL-переклю- чатель	CPX-4AE-T
ON 1 2	Количество входов: 4	ON I	Зарезервиро- вано
ON 1 2	Количество входов: 2	ON I	

### 3.4 Подключение

Подключение датчиков к модулям аналоговых входов/выходов зависит от используемой панели подключения.



## Примечание

При подсоединении датчиков соблюдайте указания в описании модулей аналоговых входов/выходов СРХ (Р.ВЕ-СРХ-АХ-...). Для передачи аналоговых сигналов используйте только экранированные кабели.



# Осторожно

Большая длина сигнальных кабелей снижает помехоустойчивость. Соблюдайте максимально допустимую длину сигнальных кабелей входов/выходов:

- СРХ-4АЕ-Т: 10 м (с погрешностью измерения макс. 200 м)
- CPX-4AE-TC: 10 м

(с погрешностью измерения макс. 50 м)

Точность измерения модулей СРХ-4AE-T и 4AE-TC уменьшается на каждые 10 м длины кабеля; погрешность измерения не компенсируется.

# Экранирование

При подсоединении экранирующей оболочки кабеля допускаются следующие варианты:

- подключение экрана к контакту функционального заземления (FE) штекера входов/выходов без соединения с дополнительными потенциалами,
- внешнее подключение FE без соединения с контактом FE штекера входов/выходов.

Рекомендация: Подключайте экран кабеля с обеих сторон к функциональному заземлению с достаточным выравниванием потенциалов. Если экран кабеля подключается к функциональному заземлению с одной стороны, он должен подсоединяться на "стороне приемника сигналов".

# Компенсация температуры холодного спая (только для CPX-4AE-TC)

Компенсация температуры холодного спая (Cold Junction Compensation) требуется для прецизионных измерений с помощью термоэлемента (термопары, TC), чтобы снять точные показания абсолютной температуры в точке измерения. Компенсация холодного спая устраняет влияние температуры окружающей среды, прежде всего, в зоне штекерного разъема и панели подключения.



## Примечание

Модуль CPX-4EA-TC снабжен функцией внутренней компенсации температуры холодного спая, которая в определенных случаях применения обеспечивает достаточную точность измерения.

Внутренняя компенсация холодного спая зафиксирована на температуре окружающей среды 25 °С, которая сохраняется неизменной. Если фактическая температура окружающей среды модуля отклоняется от этого опорного значения, внутренняя компенсация холодного спая отрицательно воздействует на точность величин измерения.

 Посредством настройки параметров сделайте выбор между внутренней и внешней компенсацией температуры холодного спая.

Как правило, следует предпочесть внешнюю компенсацию температуры холодного спая внутренней компенсации. Для этого вам понадобится установить на каждый вход резистор Pt-1000, который можно заказать в Festo как отдельную покупную деталь (номер изделия 553596). Монтируйте этот резистор Pt-1000 в непосредственной близости от точки подключения (в штекере или на клемме).

Соблюдайте дополнительные указания по вариантам применения и монтажу в описании модулей аналоговых входов/выходов СРХ (P.BE-CPX-AX-...).

# 4 Технические характеристики

Для всех модулей	Характеристики
Общие технические характеристики СРХ-терминала	См. описание системы CPX (P.BE-CPX-SYS)
Степень защиты согласно EN 60529	См. технические характеристики смонтированной панели подключения
Подача рабочего напряжения  — Номинальное напряжение  — Собственный потребляемый ток при 24 В (внутреннее электронное оборудование), если не указано иное	U <sub>EL/SEN</sub> (электронные элементы/датчики) пост. ток 24 B ± 25 % тип. 50 мА

Модуль входов СРХ-4АЕ-Т (температурный модуль)	Датчики Pt	Датчики Ni
– Каналы	2 или 4 (по выбор на DIL-переключа заводская настро	атель;
– Типы датчиков	Pt 100, 200, 500, 1000	Ni 100, 120, 500, 1000
<ul><li>Выбор датчика</li><li>Длина кабеля</li></ul>	Поканальный вы параметры Макс. 200 м, экра (точность уменьша 10 м длины кабел	нированный ается на каждые
<ul> <li>Разрешение (преобразование аналоговых сигналов в цифровые)</li> </ul>	16 битов (внутри)	)

Модуль входов СРХ-4АЕ-Т (температурный модуль, продолж.)	Датчики Pt	Датчики Ni
<ul><li>Формат данных</li><li>Время цикла модуля</li><li>Ослабление помех</li></ul>	15 битов + знак, д код, двоичное пр десятых долях гр. ≤ 250 мс	едставление в
<ul> <li>Подавление синфазных помех</li> </ul>	мин70 дБ	
<ul> <li>Подавление перекрестных помех</li> </ul>	мин50 дБ (меж,	ду входами)
Допустимая разность     потенциалов     между входными	0 В (без разделен	има потенималов)
каналами — между входами и функциональным	пост. ток 30 В	пи потепциалов)
заземлением  – Соединение с потенциалом в точке функционального	Высокоомное ем соединение	костное
заземления  – Разрешение  – Температурная погрешность  – Погрешность линейности  – Точность повторения	0,1 °C / 0,1 °F ± 0,001 %/К ± 0,02 % (без мас ± 0,05 % (при 25°	

Модуль входов СРХ-4АЕ-ТС (температурный модуль)	Датчики TC	
– Каналы	4	
<ul> <li>Диапазоны сигналов для отдельных типов сигналов</li> </ul>	E -200 - 900 °C 60 мкВ/°C J -200 - 1200 °C 51 мкВ/°C T -200 - 400 °C 40 мкВ/°C K -200 - 1370 °C 40 мкВ/°C N 0 - 1300 °C 38 мкВ/°C S 0 - 1760 °C 11 мкВ/°C В 400 - 1820 °C 8 мкВ/°C R 0 - 1760 °C 12 мкВ/°C	
– Выбор датчика – Длина кабеля	Поканальный выбор через параметры Макс. 50 м, экранированный (точность уменьшается на каждые 10 м длины кабеля; погрешность измерения не компенсируется)	

Модуль входов СРХ-4АЕ-ТС (температурный модуль, продолж.)	Датчики ТС
– Разрешение (преобразование аналоговых сигналов в цифровые)	16 битов (внутри)
– Формат данных	15 битов + знак, дополнительный код, двоичное представление в десятых долях градуса
<ul> <li>Получение аналогового значения</li> </ul>	
– Принцип измерения	Регистрация термо- электрического напряжения
– Время цикла модуля	≤ 250 MC
– Ослабление помех	
<ul> <li>Подавление синфазных помех</li> </ul>	мин70 дБ
<ul> <li>Подавление перекрестных помех</li> </ul>	мин50 дБ (между входами)
<ul> <li>Допустимая разность потенциалов</li> </ul>	
– между входными каналами	0 В (без разделения потенциалов)
между входами и     функциональным заземлением	перем. ток 60 В / пост. ток 75 В

Модуль входов СРХ-4АЕ-ТС (температурный модуль, продолж.)	Датчики ТС
– Соединение с потенциалом в	Высокоомное емкостное
точке функционального заземления	соединение
<ul> <li>Собственный потребляемый ток при 24 В (внутреннее</li> </ul>	тип. 25 мА
электронное оборудование)  – Допустимое напряжение на кабеле измерения и	макс. 30 В
электропитания – Разрешение	0,1 °C / 0,1 °F
<ul> <li>Предел погрешности в</li> </ul>	< ± 0,6 %
рабочих условиях применения	(без погрешности датчика)
– Предел основной	<±0,4% (при 25°С,
погрешности	без погрешности датчика)
<ul> <li>Температурная погрешность</li> </ul>	± 0,005 %/К (относительно
	диапазона температуры
	окружающей среды, при
	использовании вспомогательного
	датчика RTD Pt 1000, класс A, в
	качестве средства компенсации
	температуры холодного спая)
<ul> <li>Погрешность компенсации</li> </ul>	(± 0,5 K
– Погрешность линейности	± 0,02 % (без масштабирования)
– Точность повторения	< ± 0,05 % (при 25 °C, относительно входного
	диапазона)