
# **СРХ-Е-СЕС-...** КОНТРОЛЛЕР



FESTO

Festo AG & Co. KG Ruiter Straße 82 73734 Esslingen Германия +49 711 347-0

www.festo.com

Инструкция | Управление

8071227 2018-09 [8071233]



Перевод оригинального руководства по эксплуатации

CODESYS®, EtherCAT®, MODBUS®, WINDOWS® являются зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев в определенных странах.

#### 1 Об этом документе

В данном документе описано применение изделия, указанного выше. Определенные аспекты применения описаны в других документах и должны учитываться → 1.1 Параллельно действующая документация.

#### 1.1 Параллельно действующая документация



Вся доступная документация на изделие → www.festo.com/pk.

Документ	Содержание
Описание системы автоматизации CPX-E (CPX-E-SYS)	Подробное описание системы автоматизации СРХ-Е
Руководство к системы автоматизации СРХ-E (CPX-E-SYS)	Инструкция и важные указания по монтажу, электрическому подключению и этапам технического обслуживания системы автоматизации СРХ-Е
Описание контроллера СРХ-Е-СЕС (СРХ-Е-СЕС)	Подробное описание контроллера CPX-E-CEC
CODESYS Installation und Erste Schritte.pdf	Работа с CODESYS
CODESYS_OPC_Server_V3_Benutzerhandbuch.pdf	→ Каталог установки программного обеспечения
Онлайн-справка для инструментального программного комплекса CODESYS V3	Подробная информация по использованию изделия с программным комплексом CODESYS V3 и дополнениями Festo
Онлайн-справка по библиотекам CODESYS	Описание функциональных блоков для рас- ширенного спектра функций контроллера

Tab. 1 Параллельно действующая документация

#### 1.2 Версия изделия

Настоящий документ относится к следующим версиям изделия:

Изделие	Программирование	Версия
CPX-E-CEC- <b>C1</b>	с использованием CODESYSV3	Начиная с версии 1
CPX-E-CEC- <b>M1</b>	с использованием CODESYSV3 и SoftMotion	Начиная с версии 1

#### Tab. 2 Версия изделия

Версию изделия можно определить по его маркировке или при помощи соответствующего программного обеспечения Festo.



Специальное программное обеспечение (ПО) для определения версии изделия доступно на Портале клиентской поддержки Festo → www.festo.com/sp. Информация по использованию ПО содержится во встроенной справочной функции.



Для настоящей или более поздней версии изделия может существовать обновленная версия данного документа → www.festo.com/sp.

#### 1.3 Маркировка изделия

Маркировка изделия находится на боковой поверхности модуля с левой стороны. С помощью сканирования специальным аппаратом напечатанного кода Data Matrix можно открыть ссылку на Портал технической поддержки компании Festo с документацией, относящейся к изделию. Также можно ввести код изделия (11-значный буквенно-числовой код в маркировке изделия) в строку поиска на Портале клиентской поддержки.



Подробная информация по маркировке изделия приведена в описании модуля **→** 1.1 Параллельно действующая документация.

## 1.4 Указанные стандарты

Состояние издания (версия)		
EN 60529:2013-10		IEC 60204-1:2014-10
EN 61000-6-2:2005-08		NE 21:2012-05
EN 61000-6-4:2007-01		_

Tab. 3 Указанные в документе стандарты

#### 2 Безопасность

#### 2.1 Инструкции по безопасности

- Соблюдайте установленные законом правила, действующие в отношении соответствующей области применения.
- Применяйте изделие только в рамках заданных значений
  - → 13 Технические характеристики.
- Обращайте внимание на маркировку изделия.
- Соблюдайте требования параллельно действующей документации.
- Храните изделие в прохладном, сухом месте, с защитой от УФ-излучения и коррозии. Обеспечьте короткий срок хранения.
- Перед проведением работ на изделии: выключите электропитание и заблокируйте от повторного включения.
- Соблюдайте предписания по обращению с элементами, которые подвержены риску воздействия зарядов статического электричества.
- Включайте напряжение нагрузки только после того, как правильно подключена, сконфигурирована и полностью параметризована система.

#### 2.2 Использование по назначению

Описанное в данном документе изделие предназначено для использования в качестве самостоятельного контроллера CODESYS для системы автоматизации CPX-E. Интерфейс мастер-станции EtherCAT обеспечивает соединение с подчиненными устройствами.

Изделие должно использоваться только следующим образом:

- Использование только в сфере промышленности. За исключением случаев применения в промышленной среде, например, в районах со смешанной застройкой (из жилых и производственных зданий), при необходимости должны быть приняты меры по устранению радиопомех.
- Использование только в сочетании с модулями и элементами, разрешенными для соответствующего варианта изделия
  - → www.festo.com/catalogue.
- Используйте изделие только в технически безупречном состоянии.
- Используйте изделие только в оригинальном состоянии без внесения каких-либо самовольных изменений. Допустимо только то переоборудование и изменения, которые описаны в этом и параллельно действующих документах.

#### 2.3 Квалификация специалистов

Монтаж, ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание и демонтаж изделия должны проводиться только квалифицированным персоналом. Это должны быть специалисты, которые хорошо знакомы с правилами подключения электрических систем управления.

Для понимания этой документации требуется опыт работы с сетью EtherCAT- и пакетом для разработки программ CODESYS V3.

### 3 Дополнительная информация

- Принадлежности → www.festo.com/catalogue.
- Запасные части → www.festo.com/spareparts.

#### 4 Сервис

По техническим вопросам обращайтесь к региональному представителю компании Festo  $\Rightarrow$  www.festo.com.



Обработка запроса поддержки облегчается с помощью следующей информа-

- Проект CODESYS в качестве архива проекта → команда меню в CODESYS V3:
  - [Файл][Архив проекта][Сохранить/отправить архив...]
- Версия среды программирования → команда меню в CODESYS V3 [Справка] [Информация...] [Просмотреть подробную информацию о версии]
- Данные контроллера → скопировать свойства устройства с помощью специального программного обеспечения Festo, например, Festo Field Device Tool (FFT).

#### 5 Описание продукта

#### 5.1 Функция

Изделие вместе с другими модулями CPX-E образует системы автоматизации CPX-E, которая вводится в эксплуатацию с помощью CODESYS V3.

#### Подключение к сети

Для связи поддерживается Modbus TCP и Standard Ethernet (TCP/IP).

#### Мастер-станция EtherCAT

К изделию можно подсоединять слейв-устройства EtherCAT.

#### Библиотеки и плагины CODESYS

Чтобы упростить управление и визуализацию модулей СРХ-Е, доступны различные библиотеки и плагины для CODESYS V3.

#### Веб-сервер

Встроенный веб-сервер обеспечивает доступ для чтения к важнейшим параметрам и функциям диагностики системы автоматизации СРХ-Е. Веб-сервер доступен путем ввода IP-адреса в адресную строку браузера.




#### Заводские настройки веб-сервера:

IP-адрес: 192.168.0.1, маска подсети: 255.255.255.0

#### 5.2 Конструкция

#### 5.2.1 Конструкция изделия




- 1 Светодиодные индикаторы
- 2 DIL-переключатель
- 3 Клеммная колодка подачи рабочего напряжения U<sub>EL/SEN</sub> [XD]
- 4 Фиксатор клеммной колодки

  5 Сетевой разъем (EtherCAT) [EC]
- 6 Соединительный элемент
- 7 Сетевой разъем (Ethernet) [ETH]

Fig. 1 Конструкция изделия

#### 5.2.2 Элементы индикации



- 1 Светодиодные индикаторы, относящиеся к модулю:
  - Режим работы [Run] (зеленый)
  - Соединение/обмен данными Ethernet [LA ETH] (зеленый)
  - Соединение/обмен данными EtherCAT [LA EC] (зеленый)
- 2 Светодиодные индикаторы, относящиеся к системе:
  - Подача рабочего напряжения U<sub>EL/SEN</sub> [PS] (зеленый)
  - Подача напряжения нагрузки U<sub>OUT</sub> [PL] (зеленый)
  - Системная ошибка [SF] (красный)
  - Режим принудительного переключения [M] (желтый)

Fig. 2 Светодиодные индикаторы



Светодиодные индикаторы, относящиеся к конкретному модулю, описаны далее  $\rightarrow$  11.3 Светодиодные индикаторы.


Описание светодиодных индикаторов, относящихся к системе, приводится в документации к системе автоматизации СРХ-Е

→ 1.1 Параллельно действующая документация.

## 5.2.3 Элементы управления

#### 5.2.3.1 Переключатель Run/Stop (выполнение/остановка)

Переключатель Run/Stop (DIL-переключатель) находится на левой стороне модуля.



- 1 DIL-переключатель (резерв)
- DIL-переключатель (для Run/Stop)

Fig. 3 Переключатель Run/Stop (выполнение/остановка)

#### ПРИМЕЧАНИЕ!

#### Повреждение внутренних электронных элементов.

Повреждение компонентов в результате воздействия электростатического разряда.

- Перед активацией переключателя Run/Stop необходимо снять электростатический заряд с собственного тела.
- При необходимости активировать переключатель Run/Stop.

Состояние переклю- чателя	Функция
Run (стандартная настройка)	Проект может быть запущен с помощью CODESYS (режим Run активен). Может быть запущено приложение загрузки CODESYS.
Stop	Проект не может быть запущен с помощью CODESYS. Невозможно запустить приложение загрузки CODESYS.
Run → Stop	Текущий проект останавливается.
Stop → Run	Остановленный переключателем Run/Stop проект продолжается.

Tab. 4 Переключатель Run/Stop (выполнение/остановка)

#### 5.2.4 Элементы подключения

## 5.2.4.1 Подача рабочего напряжения

Разъем [XD] <sup>1)</sup>		Сигнал
	0	+24 В пост. тока, подача рабочего напряжения U <sub>EL/SEN</sub>
20 0 3	3	0 В пост. тока, подача рабочего напряжения U <sub>EL/SEN</sub>

1) Разъемы XD.0 и XD.1, а также XD.2 и XD.3 соединены друг с другом в клеммной колодке.

Tab. 5 Разъем [XD]

#### 5.2.4.2 Сетевые разъемы

Разъем [ЕТН], [ЕС]		Сигнал	
	1	TD+	Отправляемые данные+
	2	TD-	Отправляемые данные –
	3	RD+	Получаемые данные+
	4	не подкл.	-
	5	не подкл.	-
$   \prod 8   $	6	RD-	Получаемые данные –
	7	не подкл.	-
	8	не подкл.	-
	1)	Shield (экран)	Функциональное заземление

1) Корпус

Tab. 6 Разъем [ETH], [EC]

Разъем	Функция
[ETH]	Интерфейс Ethernet для подсоединения программирующего устройства, ПК или блока оператора CDPX
[EC]	Мастер-станция EtherCAT

Tab. 7 Сетевые разъемы

#### 6 Транспортировка и хранение

 Соблюдайте требования к параметрам окружающей среды и условиям хранения → 13 Технические характеристики.

#### 7 Монтаж

- Проводите монтаж модуля в соответствии с документом "Руководство к системы автоматизации СРХ-Е"
  - → 1.1 Параллельно действующая документация.

#### **8** Подключение

#### 8.1 Сеть

## ПРИМЕЧАНИЕ!

# Несанкционированный доступ к устройству может привести к ущербу или нарушениям в работе.

При подсоединении устройства к сети обеспечьте защиту сети от несанкционированного доступа.

Меры защиты сети, например:

- защитный экран
- система предотвращения вторжений (Intrusion Prevention System, IPS)
- сегментирование сети
- виртуальная LAN (VLAN)
- виртуальная частная сеть (Virtual Private Network, VPN)
- безопасность на физическом уровне доступа (Port Security)

Дополнительные указания → Директивы и стандарты по безопасности в сфере информационного оборудования, например, IEC 62443, ISO/IEC 27001.



#### Сеть

Пароль доступа защищает только от несанкционированного внесения изменений.

#### ПРИМЕЧАНИЕ!

#### Ошибки передачи из-за неправильного подключения или слишком высоких скоростей передачи.

• Соблюдайте спецификацию кабеля в документации на систему управления

## 8.2 Подача рабочего напряжения U<sub>EL/SEN</sub>

#### ПРИМЕЧАНИЕ!

## Функциональная неисправность из-за неправильного подключения.

- Соблюдайте указания по спецификации кабеля, электропитанию и процедурам заземления.
- Соблюдайте указания, приведенные в "Руководстве к системы автоматизации СРХ-Е" → 1.1 Параллельно действующая документация.
- 2. Проследите, чтобы электропитание было выключено.
- Подсоедините кабели к клеммным колодкам в соответствии с документом "Руководство к системы автоматизации СРХ-Е"
  - → 1.1 Параллельно действующая документация.

#### 9 Ввод в эксплуатацию



Информацию о вводе в эксплуатацию системы автоматизации СРХ-Е см. в "Руководстве к системе автоматизации СРХ-Е".

Информация о параметрах приводится в "Описании

системы автоматизации СРХ-Е" и описаниях используемых модулей

→ 1.1 Параллельно действующая документация.

# 9.1 Характеристики элементов индикации в случае правильного ввода в эксплуатацию

[PS] (зеленый)	[PL] (зеленый)	[SF] (красный)	[М] (желтый)
		0	
горит	горит	выкл.	выкл.

Tab. 8 Элементы индикации при правильном вводе в эксплуатацию



Информацию по устранению ошибок при отклонениях в срабатывании устройств см. в "Описании системы автоматизации СРХ-Е" и описаниях используемых модулей → 1.1 Параллельно действующая документация.

## 9.2 Ввод в эксплуатацию с использованием CODESYS

## **№** ВНИМАНИЕ!

Опасность травмирования из-за непредусмотренных перемещений подсоединенных исполнительных механизмов.

• Тестовые запуски проектов и приложений сначала проводите без активации исполнительных механизмов.



 Для конфигурирования, параметризации и программирования изделия используйте CODESYS V3.

## Требуемые условия

- ПК (начиная с Windows 7) с интерфейсом Ethernet
- Элементы для сетевого разъема
- ПО для программирования CODESYS V3
- Пакет CPX-E-CEC, подходящий для прошивки изделия

#### Подготовка



Для подключения и использования ПО для программирования CODESYS V3 требуются права администратора.

- 1. Установите CODESYS V3.
- 2. Запустите CODESYS V3 с правами администратора.
- 3. Откройте Package Manager 🗲 команда меню [Tools] [Package Manager].
- Установите текущий пакет для CPX-E-CEC → Онлайн-справка CODESYS V3 → Package Manager.
- 5. Выполните перезапуск CODESYS V3.
- Соедините контроллер на сетевом разъеме [ЕТН1] или [ЕТН2] через коммутатор/хаб или напрямую с ПК → 8.1 Сеть.
- 7. Адаптируйте сетевые настройки → команда меню [Онлайн] [Сканировать устройства Festo] → Онлайн-справка CODESYS V3 → Scan Festo Devices.



Актуальная версия пакета CPX-E-CEC для CODESYS V3 доступна на Портале клиентской поддержки Festo → www.festo.com/sp. Дополнительная информация приводится в справке по изделию → Онлайн-справка CODESYS V3 → Первые шаги.

#### Действия в случае нежелательных состояний программы

Если программа с приоритетом реального времени не реагирует:

- 1. Установите переключатель Run/Stop в положение Stop.
  - 🦠 Приложение загрузки не может быть запущено.
- 2. Перезапустите систему управления.
- 3. Подключитесь к СРХ-Е-СЕС.
- Удаление приложения загрузки посредством "Сброс изначального устройства"
  - → Общая справка по CODESYS V3.

#### 10 Техническое обслуживание

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Перегрев из-за уменьшения притока воздуха к электронному оборудованию.

• Не закрывайте вентиляционные щели и регулярно удаляйте загрязнения.

#### 10.1 Обслуживание прошивки (обновление)

Обновите прошивку системы управления при помощи специального программного обеспечения Festo → www.festo.com/sp.

#### 11 Диагностика и устранение неполадок

## 11.1 Средства диагностики

Доступны различные возможности диагностики ошибок:

- Внутренняя диагностика системы
- Светодиодные индикаторы на изделии

## 11.2 Внутренняя диагностика системы



Внутренняя диагностика системы включена в "Описание системы автоматизации CPX-E"  $\rightarrow$  1.1 Параллельно действующая документация.

### 11.3 Светодиодные индикаторы



В этом документе описываются светодиодные индикаторы, относящиеся к конкретному модулю.

Описание светодиодных индикаторов, относящихся к системе, приводится в документации к системе автоматизации СРХ-Е

→ 1.1 Параллельно действующая документация.

### Светодиодные индикаторы, относящиеся к модулю

Режим работы [Run]			
Свето- диод (зеле- ный)	Пояснение	Способ устранения	
горит	Выполняется приложение CODESYS	-	
выкл.	Приложение CODESYS отсутствует или остановлено	-	

Tab. 9 Режим работы [Run]

Интерфе	Интерфейсы Ethernet [LA ETH]			
Свето- диод (зеле- ный)	Пояснение	Способ устранения		
горит	Tenepь сетевое соединение установлено Состояние "Link"	-		
мигает	Теперь сетевое соединение установлено Состояние "Activity"	-		
Выкл.	Сетевое соединение отсутствует	Проверить сетевое соединение.		

Tab. 10 Интерфейсы Ethernet [LA ETH]

Интерфе	Интерфейс EtherCAT [LA EC]			
Свето- диод (зеле- ный)	Пояснение	Способ устранения		
горит	Теперь сетевое соединение установлено Состояние "Link"	-		
мигает	Теперь сетевое соединение установлено Состояние "Activity"	_		
выкл.	Сетевое соединение отсутствует	Проверить сетевое соединение.		

Tab. 11 Интерфейс EtherCAT [LA EC]

## 12 Утилизация

## **— ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА!**

Организуйте утилизацию упаковки и изделия согласно действующим правилам экологически безопасной утилизации → www.festo.com/sp.

## 13 Технические характеристики

Общие технические характеристики		
Общие технические характеристики Система автоматизации СРХ-Е	Описание системы автоматизации СРХ-Е  → 1.1 Параллельно действующая документация	
Размеры [мм] (длина × ширина × высота) <sup>1)</sup>	125,8 × 37,8 × 76,5	
Вес изделия <sup>2)</sup> [г]	145	
Монтажное положение	вертикальное/горизонтальное	
Температура окружающей [°C] среды	-5 +60 (-5 +50) <sup>3)</sup>	
Температура хранения [°C]	-20 +70	
Влажность воздуха [%] (без конденсации)	0 95	
Степень защиты согласно EN 60529	IP20	
Защита от удара электротоком (защита от прямого и косвенного прикосновения согласно IEC 60204-1)	за счет использования электрических цепей защит- ного сверхнизкого напряжения PELV (Protected extra-low voltage)	
Электромагнитная совместимость	согласно EN 61000-6-2/-4 и NE 21	
Код модуля/код подмодуля		
CPX-E-CEC-C1	222/106	
CPX-E-CEC-M1	222/107	
Условное обозначение модуля		
CPX-E-CEC-C1	E-CEC-C1	
CPX-E-CEC-M1	E-CEC-M1	

<sup>1)</sup> без соединительного элемента

Tab. 12 Общие технические характеристики

Электропитание		
Подача рабочего напряжения U <sub>EL/SEN</sub>	[В пост. тока]	24 ± 25%
Внутреннее потребление то- ка при номинальном рабо- чем напряжении 24 В от U <sub>EL/SEN</sub>	[MA]	тип. 65
Защита от неправильной полярности 24 В U <sub>EL/SEN</sub> относительно 0 В U <sub>EL/SEN</sub>		да
Время перехода на резервный источник питания при отказе сетевого питания	[MC]	20

Tab. 13 Электропитание

Данные, относящиеся к сети			
Протокол		EtherCAT	
Скорость передачи данных	[Мбит/с]	100	
Выявление перекрестного кабеля		Auto-MDI/MDI-X	
Макс. длина кабеля в сегменте	[w]	100	
Спецификация кабеля			
Тип кабеля		кабель Ethernet с витой парой, экранированный	
Класс передачи		категория Cat 5 или выше	
Диаметр кабеля	[MM]	6 8	
Сечение жилы	[MM <sup>2</sup> ]	0,14 0,75; 22 AWG¹)	

<sup>1)</sup> требуется для максимальной длины соединения между сетевыми слейв-станциями

Tab. 14 Данные, относящиеся к сети

<sup>2)</sup> включая соединительный элемент

<sup>3)</sup> при горизонтальном монтажном положении