


Концевая плата CPX-(M)-EP...-EV-X



Краткое описание

Festo AG & Co. KG
Postfach
73726 Esslingen
Deutschland
+49 711 347-0
www.festo.com

Оригинал: de

1312a 8028110 [8024090]

Блок расширения CPX ru
CPX-(M)-EPR-EV-X, CPX-(M)-EPL-EV-X

1 Назначение

Описанные в настоящем документе элементы блока расширения CPX предназначены для использования только в CPX-терминале.

CPX-терминал должен применяться только следующим образом:

- согласно назначению в сфере промышленности
- в оригинальном состоянии без каких-либо самовольных изменений; допускается переоборудование или изменения, которые описаны в сопроводительной документации к данному изделию
- в технически безупречном состоянии.

Необходимо соблюдать указанные предельные значения для давления, температуры, электрических параметров, крутящих моментов и т.д.

2 Пример использования

Блок расширения CPX является средством расширения CPX-терминала. С помощью такого расширения можно разделить длинный CPX-терминал на два четко определенных ряда, что позволяет, например, поместить его в электрошкаф (→ рис. 1).

Вы также можете применить блок расширения CPX для того, чтобы отсоединить пневмоострова от электроники и расположить их раздельно в двух разных электрошкафах.




Рис. 1: Пример использования

3 Обзор элементов


Для соединения рядов CPX понадобятся следующие элементы CPX:

- концевая плата, справа, с разъемом для блока расширения CPX (→ раздел 3.1)
- концевая плата, слева, с разъемом для блока расширения CPX (→ раздел 3.2)
- соединительный кабель (→ раздел 3.3).

Принцип работы, а также монтаж и демонтаж этих элементов описываются в следующих главах и разделах.

3.1 Правая концевая плата

Варианты	Код типа
Концевая плата, справа, с разъемом для блока расширения CPX, для CPX-терминалов с полимерными основаниями	CPX-EPR-EV-X
Концевая плата, справа, металлическая, с разъемом для блока расширения CPX, для CPX-терминалов с металлическими основаниями	CPX-M-EPR-EV-X




1 Клемма заземления (→ раздел 8.3)

Рис. 2: Концевая плата, справа, пример полимерного исполнения, CPX-EPR-EV-X

3.2 Левая концевая плата

Варианты	Код типа
Концевая плата, слева, с разъемом для блока расширения CPX, для CPX-терминалов с полимерными основаниями	CPX-EPL-EV-X
Концевая плата, слева, металлическая, с разъемом для блока расширения CPX, для CPX-терминалов с металлическими основаниями	CPX-M-EPL-EV-X



1 Клемма заземления (→ раздел 8.3)

Рис. 3: Концевая плата, слева, пример металлического исполнения, CPX-M-EPL-EV-X

3.3 Соединительный кабель




Рис. 4: Соединительный кабель NEBC

Соединительный кабель NEBC поставляется в исполнениях следующей длины (→ www.festo.com/catalogue):


Код типа	Длина
NEBC-F12G8-KH-0.25-N-S-F12G8	0,25 м
NEBC-F12G8-KH...-N-S-F12G8	0,5 м ... 2,0 м
NEBC-F12G8-KH-3-N-S-F12G8	3,0 м ¹⁾

¹⁾ Длина 3,0 м допустима только в сочетании со следующими пневмоостровами: MPA-S с электронными модулями VMPA...-FB-EMG или VTSA/VTSA-F (→ раздел 6.3 или 6.6).

4 Принцип действия

Блок расширения CPX передает внутренние сигналы связи CPX-терминала, рабочее напряжение для электроники и датчиков U_{EL/SEN}, а также напряжение нагрузки для распределителей U_{VAL} 1-го ряда на 2-й ряд. Напряжение нагрузки для выходов U_{OUT} не передается.

Принцип действия блока расширения CPX и электропитание CPX-терминала с CPX-блоком расширения показаны на следующем рисунке в качестве примера.



- 1 24 V_{DC} и 0 V_{DC} : Напряжение нагрузки для распределителей U_{VAL}
- 2 24 B_{OUT} и 0 B_{OUT} : Напряжение нагрузки для выходов U_{OUT}
- 3 24 $B_{EL/SEN}$ и 0 $B_{EL/SEN}$: Рабочее напряжение для электроники и датчиков U_{EL/SEN}
- 4 Функциональное заземление (FE), соединенное с клеммами заземления на концевых платах
- 5 Внутренние сигналы связи
- 6 CPX-терминал, 2-й ряд
- 7 CPX-терминал, 1-й ряд
- 8 Концевая плата, слева, для блока расширения CPX
- 9 CPX-терминал, 2-й ряд

Рис. 5: Принцип действия и электропитание (пример)

5 Базовые заданные условия

5.1 Общие указания

- Соблюдайте заданные условия из описания системы CPX для конфигурирования модулей в CPX-терминале. Это касается, например, расчета потребляемого тока используемых модулей и подсоединенными потребителями (например, датчиков), защиты предохранителями источников электропитания, а также расчета адресного пространства для входов и выходов.
- Соблюдайте заданные условия в описаниях к применяемому пневмоострову. Это касается, например, использования электронных модулей MPA (например, VMPA...-FB-EMG или VMPA...-FB-EMS) с определенными основаниями.
- Выполняйте заданные условия, которые приведены в инструкциях по монтажу к отдельным элементам (например, электрической плате питания VMPA(F)-FB-SP).
- Применяйте системное питание CPX (например, основание CPX-GE-EV-S...) в 1-м ряду.
- Используйте в 1-м ряду максимум 10 CPX-модулей.
- Соблюдайте указания разделов 5.2 ... 5.5 и главы 6 в отношении конфигурирования CPX-терминала, например, для определения максимального количества модулей во 2-м ряду.

- Не применяйте CPX-модуль CPX-FVDA в CPX-терминале с блоком расширения CPX.
- Не применяйте пневмоостров Midi/Maxi в CPX-терминале с блоком расширения CPX.
- Сконфигурируйте CPX-терминал онлайн с помощью каталога продукции (→ www.festo.com/catalogue).

5.2 Позиция шинного узла или блока управления

- Установите шинный узел CPX-FB... или блок управления CPX-FEC или CPX-CEC... в 1-й ряд.
- Помните о том, что максимальное количество CPX-модулей и пневматических модулей MPA-S во 2-м ряду зависит от позиции шинного узла или блока управления (→ разделы 6.2 и 6.3).

Примечание

- Расположите шинный узел или блок управления в 1-м ряду на последней позиции модуля перед правой концевой плитой, чтобы предоставить максимум возможностей для демонтажа (→ разделы 6.2 и 6.3).

Определение: Позиция шинного узла или блока управления справа

Шинный узел CPX-FB... [1] или блок управления CPX-FEC либо CPX-CEC... находится в 1-м ряду на последней позиции модуля перед правой концевой плитой.




Рис. 6: Позиция шинного узла справа (пример)

Определение: Позиция шинного узла или блока управления произвольна

Шинный узел CPX-FB... [1] или блок управления CPX-FEC либо CPX-CEC... находится в 1-м ряду на любой позиции модуля.




Рис. 7: Позиция шинного узла произвольна (пример)

5.3 Позиция технологических модулей

- Монтируйте следующие CPX-модули только в 1-м ряду:
 - CPX-CM-HPP – CPX-CMAX – CPX-CMIX – CPX-CMRX
 - CPX-CMXX – CPX-CP – CPX-CTEL

5.4 Позиция пневмоострова (пневматические модули)

- Монтируйте пневмоостровы только во 2-м ряду:

5.5 Электропитание

Примечание

Соблюдайте указания в описании системы CPX (→ электрическое подключение) и в описаниях к используемому пневмоострову.

Защита предохранителями

Максимально допустимая токовая нагрузка системного питания CPX для CPX-терминала с блоком расширения CPX составляет 6 A.

- Обеспечьте защиту предохранителями для рабочего напряжения U_{EL/SEN} и напряжения нагрузки U_{VAL/OUT} максимум с 6 A.

Если в 1-м ряду используется дополнительное питание CPX для распределителей CPX-(M)-GE-EV-V:

- Обеспечьте защиту предохранителями для напряжения нагрузки U_{VAL} максимум с 6 A.

Если вы применяете для электроснабжения системное питание CPX с отдельной подачей напряжения нагрузки U_{OUT} (например, концевую плату CPX-EPL-EV-S), дополнительное питание CPX для выходов CPX-(M)-GE-EV-Z или – во 2-м ряду – дополнительное питание CPX для распределителей CPX-(M)-GE-EV-V:

- Соблюдайте указания по максимально допустимой токовой нагрузке, приведенные в описании системы CPX (→ расчет потребляемого тока).
- Обеспечьте защиту предохранителями для напряжения нагрузки U_{VAL} или U_{OUT} с максимальным показателем, соответствующим допустимой токовой нагрузке.
- Обеспечьте защиту предохранителями для рабочего напряжения U_{EL/SEN} макс. с 6 A.

Допустимая нагрузка

Максимально допустимый потребляемый ток устройств-потребителей (например, датчиков, исполнительных механизмов, CPX-модули или пневматических модулей) через рабочее напряжение U_{EL/SEN} составляет:

- в 1-м и 2-м ряду: 6 A (суммарно)
- во 2-м ряду: 2 A.

Примечание

В случае превышения макс. допустимого потребляемого тока может произойти отказ датчиков и CPX-модулей во 2-м ряду.

- Учитывайте величину макс. допустимого потребляемого тока при конфигурировании потребителей (→ описание системы CPX → расчет потребляемого тока).

• При расчете потребляемого тока помните о том, что электрическая плата питания VMPA(F)-FB-SP снабжается током от рабочего напряжения U_{EL/SEN}; потребляемый ток составляет ок. 300 mA соответственно.

Если вы применяете системное питание CPX с отдельной подачей напряжения U_{OUT}, дополнительное питание CPX для выходов или – во 2-м ряду – дополнительное питание CPX для распределителей:

- Соблюдайте указания по максимально допустимой токовой нагрузке, приведенные в описании системы CPX (→ расчет потребляемого тока).

Допустимые диапазоны напряжения

Допустимый диапазон напряжения для рабочего напряжения U_{EL/SEN}

Конфигурирование 2-го ряда CPX-модули/Пневмоостров	Диапазон напряжения
CPX	21,6 В ... 30,0 В

→ Примечание

- Если вы применяете соединительный кабель длиной > 2 м:
- Не используйте CPX-модули во 2-м ряду.
 - Используйте левую концевую плиту из металла CPX-M-EPL-EV-X и пневматический интерфейс из металла.
 - Монтируйте пневматический интерфейс непосредственно на левую концевую плиту.
 - Используйте электрическую плиту питания VMPA-FB-SP непосредственно после пневматического интерфейса.
 - Используйте только электронные модули с гальванической развязкой (например, VMPA...-FB-EMG).

6.4 Пневмоостров MPA-F

Максимальное количество CPX-модулей и пневматических модулей во 2-м ряду

Конфигурация	Максимальное количество
CPX-модули	2
Пневматические модули MPA-F	8

→ Примечание

Так вы снимете ограничение на максимальное количество пневматических модулей MPA-F:

- Используйте дополнительное питание CPX для распределителей CPX-(M)-GE-EV-V во 2-м ряду **или** электрические плиты питания VMPA-FB-SP.
- Используйте только электронные модули с гальванической развязкой (например, VMPA...-FB-EMG).
- Следите за тем, чтобы электрическая плита питания запитывала максимум 8 пневматических модулей MPA-F.

6.5 Пневмоостров MPA-L

Максимальное количество CPX-модулей и электромагнитных катушек во 2-м ряду

Конфигурация	Максимальное количество
CPX-модули ¹⁾	2 CPX-модуля
Распределители MPA-L группы 1 ²⁾	16 электромагнитных катушек ²⁾
Распределители MPA-L группы 2 ²⁾	8 электромагнитных катушек ²⁾

¹⁾ Установить не менее 1 CPX-модуля во 2-й ряд.

²⁾ Группа 1: ширина 10 мм или 14 мм

Группа 2: ширина 20 мм

Если распределители групп 1 и 2 используются совместно:

- Соблюдайте соотношение 2:1 при выборе количества электромагнитных катушек.

Пример:

10 электромагнитных катушек группы 1 и 3 электромагнитные катушки группы 2 можно скомбинировать друг с другом.

→ Примечание

Так вы снимете ограничение на максимальное количество электромагнитных катушек MPA-L:

- Используйте дополнительное питание CPX для распределителей CPX-GE-EV-V во 2-м ряду.

6.6 Пневмоостров VTSA/VTSA-F

Максимальное количество CPX-модулей и электромагнитных катушек во 2-м ряду

Конфигурация	Максимальное количество
CPX-модули	2 CPX-модуля
Распределители VTSA/VTSA-F группы 1 ¹⁾	12 электромагнитных катушек ¹⁾
Распределители VTSA/VTSA-F группы 2 ¹⁾	6 электромагнитных катушек ¹⁾

¹⁾ Группа 1: ширина 18 мм, 26 мм или 42 мм

Группа 2: ширина 52 мм или 65 мм

Если распределители групп 1 и 2 используются совместно:

- Соблюдайте соотношение 2:1 при выборе количества электромагнитных катушек.

Пример:

8 электромагнитных катушек группы 1 и 2 электромагнитные катушки группы 2 можно скомбинировать друг с другом.

→ Примечание

Так вы снимете ограничение на максимальное количество электромагнитных катушек VTSA/VTSA-F:

- Используйте дополнительное питание CPX для распределителей CPX-(M)-GE-EV-V во 2-м ряду.

7 Требуемые элементы для блока расширения CPX

Для CPX-терминала с блоком расширения CPX понадобятся следующие элементы:

Для CPX-терминала в полимерном исполнении:

- соединительный кабель NEBC соответствующей длины (**→** раздел 3.3)
- концевая плата, справа, с разъемом для блока расширения CPX-EPR-EV-X
- концевая плата, слева, с разъемом для блока расширения CPX
- в полимерном исполнении CPX-EPL-EV-X, если 2-й ряд содержит модули CPX
- в металлическом исполнении CPX-M-EPL-EV-X, если 2-й ряд не содержит CPX-модулей (**→** рис. 13)
- пневматический интерфейс в металлическом исполнении, если 2-й ряд не содержит CPX-модулей (**→** рис. 13)
- VMPA-FB-EPLM для пневмоострова MPA-S
- VMPA-FB-EPLM для пневмоострова MPA-F
- VABA-S6-1-X2 для пневмоострова VTSA/VTSA-F
- для 1-го ряда: новые стяжные шпильки соответствующей длины
- для 2-го ряда: новые стяжные шпильки соответствующей длины и винты стяжных шпилек, если 2-й ряд содержит CPX-модули
- для 2-го ряда: винты основания, если 2-й ряд не содержит CPX-модулей.

Для CPX-терминала в металлическом исполнении:

- соединительный кабель NEBC соответствующей длины (**→** раздел 3.3)
- концевая плата, справа, с разъемом для блока расширения CPX, металлическое исполнение, CPX-M-EPR-EV-X
- концевая плата, слева, с разъемом для блока расширения CPX, металлическое исполнение, CPX-M-EPL-EV-X.

8 Переоборудование и монтаж CPX-терминала

В случае переоборудования CPX-терминала может потребоваться заново проложить, уединить или укоротить электрические и пневматические соединительные линии.

→ Предупреждение

Неконтролируемые перемещения, неопределенные состояния переключения и отсоединившиеся шланги Травмирование людей, повреждения установок и систем

- Выключить подачу рабочего напряжения и напряжение нагрузки.
- Выключить подачу сжатого воздуха.
- Выпустить воздух из пневматических элементов пневмоострова.



Предупреждение

Удар электротоком

- Травмирование людей, повреждения установок и систем
- Для электропитания следует использовать только цепи защитного сверхнизкого напряжения согласно IEC 60204-1 (protective extra low voltage, PELV).
 - Должны соблюдаться общие требования IEC 60204-1 к электрическим цепям защитного сверхнизкого напряжения (PELV).
 - Применяйте только источники питания, которые обеспечивают надежную электроизоляцию рабочего напряжения и напряжения нагрузки согласно IEC 60204-1.
 - Как правило, должны подсоединяться все цепи для рабочего напряжения и напряжения нагрузки: UEL/SEN, UVAL и UOUT.



Примечание

- Монтаж и ввод в эксплуатацию должны проводиться только специалистами соответствующей квалификации.



Примечание

- Выполняйте условия, заданные в описании системы CPX, в описаниях к применяемому пневмоострову и в инструкциях по монтажу к отдельным элементам.
- Соблюдайте указания по правильному креплению CPX-терминала.
- Ввод терминала CPX в эксплуатацию допускается только после полного завершения монтажа и подключения всех электрических соединений.



Примечание

- Элементы, подверженные риску воздействия статического электричества
- Избегайте прикосновений к штекерным соединениям.
 - Соблюдайте предписания по обращению с элементами, которые подвержены риску воздействия зарядов статического электричества.

В последующих разделах описывается переоборудование:

- для полимерного исполнения (**→** раздел 8.1)
- для металлического исполнения (**→** раздел 8.2).

8.1 Переоборудование CPX-терминала – полимерное исполнение

1. Выключите все источники подачи напряжения и сжатого воздуха.
2. Сбросьте воздух из пневматического оборудования.
3. Измените защиту предохранителями для напряжения питания (**→** раздел 5.5).
4. Демонтируйте CPX-терминал.

Разделение CPX-терминала




Рис. 8: Разделение CPX-терминала, полимерное исполнение

5. Полностью выкрутите винты стяжных шпилек **[1]** в левой концевой плате.

→ Примечание

- Основания на участке разделения удерживаются вместе только за счет электрических соединений штекерных разъемов.

- Следите за тем, чтобы электрические разъемы оснований не изгибались.

6. Осторожно, без перекоса потяните за обе половины CPX-терминала, отсоедините их друг от друга.
- Левая половина CPX-терминала называется "1-й ряд", правая половина – "2-й ряд".

7. Снимите крепежные и предохранительные щитки **[3]** с правой концевой платы или пневматического интерфейса.

8. Вывните стяжные шпильки **[2]**.

9. Проверьте, соответствуют ли оба ряда базовым заданным условиям (**→** глава 5) и правилам конфигурирования (**→** глава 6).

10. Если нет, измените настройки конфигурации соответственно.

Монтаж правой концевой платы в 1-й ряд



Рис. 9: Монтаж правой концевой платы, полимерное исполнение

11. Вставьте обе новые стяжные шпильки **[2]** в 1-й ряд.
12. Зафиксируйте обе стяжные шпильки в правой концевой плате, уложив новый крепежный и предохранительный щиток **[4]** друг от друга и задвинув их вместе в предусмотренный для этого паз.
13. Возьмите правую концевую плату блока расширения CPX **[3]** и сдвиньте вместе ее и 1-й ряд.
14. Выполните 1-й ряд CPX-терминала на плоской поверхности.
15. Проверьте правильность посадки вставных соединений и осторожно вкрутите винты стяжных шпилек **[1]** несколько оборотами в правую концевую плату.
16. Затем равномерно затяните винты основания **[1]** торцовым ключом с внутренним шестигранником (SW4).

Монтаж левой концевой платы во 2-й ряд

12. Возьмите левую концевую плату 2 блока расширения CPX и сдвиньте вместе ее и 2-й ряд (**→** рис. 13).
13. Вкрутите винты основания **[1]** несколько оборотами в пневматический интерфейс или соседнее основание.

14. Затем равномерно затяните винты основания **[1]** торцовым ключом с внутренним шестигранником (SW4).
15. Выполните монтаж CPX-терминала (**→** раздел 8.3).

17. Если 2-й ряд не содержит CPX-модулей, замените пневматический интерфейс соответствующим пневматическим интерфейсом в металлическом исполнении.
- В таком случае после этого вам следует продолжить, перейдя к шагу 12. в разделе 8.2 (**→** рис. 13).

Монтаж левой концевой платы во 2-й ряд





Рис. 10: Монтаж левой концевой платы, полимерное исполнение

18. Вставьте обе новые стяжные шпильки **[3]** во 2-й ряд.
19. Зафиксируйте обе стяжные шпильки в пневматическом интерфейсе или в правой концевой плате, уложив крепежный и предохранительный щиток **[4]** друг от друга и задвинув их вместе в предусмотренный для этого паз.
20. Возьмите левую концевую плату 2 блока расширения CPX и сдвиньте вместе ее и 2-й ряд.
21. Выровняйте 2-й ряд на плоской поверхности.
22. Проверьте правильность посадки вставных соединений и осторожно вкрутите винты стяжных шпилек **[1]** несколько оборотами в правую концевую плату.

23. Затем равномерно затяните винты стяжных шпилек **[1]** торцовым ключом с внутренним шест

Ändplatta CPX-(M)-EP...-EV-X

FESTO



Snabbhandledning

Festo AG & Co. KG
Postfach
73726 Esslingen
Deutschland
+49 711 347-0
www.festo.com

Original: de

1312a

8028110 [8024090]

CPX-Extension sv
CPX-(M)-EPR-EV-X, CPX-(M)-EPL-EV-X

1 Avsedd användning

De komponenter i CPX-Extension som beskrivs i den här manualen är endast avsedda för användning i en CPX-terminal.


CPX-terminalen ska användas på följande sätt:
- ändamålsenligt inom industrin.
- i originalskick utan egna modifieringar (de ombyggnader eller modifieringar som beskrivs i dokumentationen som följer med produkten är tillåtna)
- i tekniskt felfritt skick.

Följ alltivara gränsvärden för tryck, temperaturer, elektriska data, vridmoment osv.

2 Användningsexempel

CPX-Extension är en förlängning av CPX-terminalen. Med hjälp av denna förlängning kan du dela upp långa CPX-terminaler i två förskjutna rader och t.ex. installera dem i ett apparatskåp (➔ fig. 1).

CPX-Extension kan även användas för att installera ventilterminalen i två olika apparatskåp åtskilt från elektroniken.



- [1] CPX-terminal, första raden
- [2] CPX-I/O-moduler
- [3] Bussnod (fältbussanslutning)
- [4] Ändplatta, höger, för CPX-Extension
- [5] Systemmatning för spänningsförsörjningen
- [6] Ventilterminal
- [7] Anslutningskabel
- [8] Ändplatta, vänster, för CPX-Extension
- [9] CPX-terminal, andra raden

Fig. 1: Användningsexempel

3 Komponentöversikt


För inkoppling av CPX-rader behövs följande CPX-komponenter:

- en ändplatta, höger, med anslutning för CPX-Extension (➔ avsnitt 3.1)
- en ändplatta, vänster, med anslutning för CPX-Extension (➔ avsnitt 3.2)
- en anslutningskabel (➔ avsnitt 3.3).

Funktionsprincipen, samt montering och demontering av dessa komponenter beskrivs i följande kapitel och avsnitt.

3.1 Höger ändplatta

Varianter	Typkod
Ändplatta, höger, med anslutning för CPX-Extension (för CPX-terminaler med kopplingsblock av plast)	CPX-EPR-EV-X
Ändplatta, höger, metall, med anslutning för CPX-Extension (för CPX-terminaler med kopplingsblock av metall)	CPX-M-EPR-EV-X




[1] Jordanslutning (➔ kapitel 8.3)

Fig. 2: Ändplatta, höger, exempel för plastutförande, CPX-EPR-EV-X

3.2 Vänster ändplatta

Varianter	Typkod
Ändplatta, vänster, med anslutning för CPX-Extension (för CPX-terminaler med kopplingsblock av plast)	CPX-EPL-EV-X
Ändplatta, vänster, metall, med anslutning för CPX-Extension (för CPX-terminaler med kopplingsblock av metall)	CPX-M-EPL-EV-X



[1] Jordanslutning (➔ kapitel 8.3)

Fig. 3: Ändplatta, vänster, exempel för metallutförande, CPX-M-EPL-EV-X

3.3 Anslutningskabel




Fig. 4: Anslutningskabel NEBC

Anslutningskabeln NEBC finns i följande längder (➔ www.festo.com/catalogue):


Typkod	Längd
NEBC-F12G8-KH-0.25-N-S-F12G8	0,25 m
NEBC-F12G8-KH-....N-S-F12G8	0,5 m till 2,0 m
NEBC-F12G8-KH-3-N-S-F12G8	3,0 m ¹⁾

¹⁾ Längden 3,0 m är endast tillåten i kombination med följande ventil-terminaler: MPA-S med elektronikmodulerna VMPA(F)-FB-EMG eller VTSA/VTSA-F (➔ avsnitt 6.3 resp. 6.6).

4 Funktionssätt

CPX-Extension överför CPX-terminalens interna kommunikationssignaler, matningsspänningen för elektronik och sensorer $U_{EL/SEN}$, samt lastspänningen för ventilerna U_{VAL} från första till andra raden. Lastspänningen för utgångarna U_{OUT} överförs inte.

Ett exempel på funktionssättet för CPX-Extension och spänningsförsörjningen till CPX-terminalen med CPX-Extension visas i nedanstående bild.



- [1] 24VVAL och 0VVAL: lastspänning för ventiler U_{VAL}
- [2] 24VOUT och 0VOUT: lastspänning för utgångar U_{OUT}
- [3] 24V_{EL/SEN} och 0V_{EL/SEN}: matningsspänning för elektronik och sensorer $U_{EL/SEN}$
- [4] Funktionsjord (FE) kopplad till jordanslutningarna på ändplatorna
- [5] Interna kommunikationssignaler
- [6] CPX-terminal, andra raden
- [7] CPX-terminal, första raden
- n.c. inte ansluten (not connected)

Fig. 5: Funktionssätt och spänningsförsörjning (exempel)

5 Grundläggande uppgifter

5.1 Allmän information

- Ta uppgifterna i CPX-systemmanuallen i beaktande för konfiguration av modulerna i en CPX-terminal. Det gäller t.ex. beräkning av strömförbrukning i de moduler som används och de anslutna förbrukarna (t.ex. sensorer), säkringar för spänningsförsörjningen, samt beräkning av adressvolymen för in och utgångar.
- Ta hänsyn till uppgifterna i manuallen för den ventilterminal som används. Det gäller t.ex. för användning av MPA-elektronikmoduler (t.ex. VMPA(F)-FB-EMG eller VMPA(F)-FB-EMS) med bestämda kopplingsblock.
- Ta hänsyn till uppgifterna i monteringsanvisningarna för de enskilda komponenterna (t.ex. den elektriska matningsmodulen VMPA(F)-FB-SP).
- Använd en CPX-systemmatning (t.ex. kopplingsblock CPX-GE-EV-S...) i första raden.
- Använd högst 10 CPX-moduler i första raden.
- Se avsnitt 5.2 till 5.5 och kapitel 6 för information om konfiguration av CPX-terminalen, t.ex. för att kunna bestämma det maximala antalet moduler i andra raden.

- Använd inte en CPX-modul CPX-FVDA i en CPX-terminal med CPX-Extension.
- Använd inte en Midi/Maxi-ventilterminal i en CPX-terminal med CPX-Extension.
- Konfigurera CPX-terminalen online via produktkatalogen (➔ www.festo.com/catalogue).

5.2 Bussnods eller PLC-nodens position

- Montera bussnoden CPX-FB... resp. PLC-noden CPX-FEC eller CPX-CEC... i första raden.
- Observera att det högsta antalet CPX-moduler och MPA-S-pneumatikmoduler i andra raden är beroende av bussnods resp. PLC-nodens position (➔ avsnitt 6.2 och 6.3).

Information

- Sätt bussnoden eller PLC-noden i första raden på sista modulpositionen framför högra ändplattan för att utbyggnadsmöjligheterna ska kunna utnyttjas maximalt (➔ avsnitt 6.2 och 6.3).

Definition: bussnods- eller PLC-noden position höger
Bussnoden CPX-FB... [1] resp. PLC-noden CPX-FEC eller CPX-CEC... sitter i första raden på den sista modulpositionen framför högra ändplattan.




Fig. 6: Bussnodsposition höger (exempel)

Definition: valfri bussnods- eller PLC-nodens position

Bussnoden CPX-FB... [1] resp. PLC-noden CPX-FEC eller CPX-CEC... sitter i första raden på valfri modulposition.




Fig. 7: Valfri bussnodsposition (exempel)

5.3 Teknikmodulernas position

- Följande CPX-moduler får endast monteras i första raden:
 - CPX-CM-HPP – CPX-CMAX – CPX-CMXIX – CPX-CMPX
 - CPX-CMXX – CPX-CP – CPX-CTEL

5.4 Ventilterminalens position (pneumatikmoduler)

- En ventilterminal får endast monteras i andra raden.

5.5 Spänningsförsörjning

Information

Se anvisningarna i CPX-systemmanuallen (➔ elektrisk anslutning) och i manualerna för den ventilterminal som ska användas.

Säkring

Den högsta tillåtna strömbelastningen av CPX-systemmatningen för en CPX-terminal med CPX-Extension är 6 A.

- Matningsspänningen $U_{EL/SEN}$ och lastspänningen $U_{VAL/OUT}$ får maximalt säkras med 6 A.
- Om en extra CPX-spänningsmatning används för ventilerna CPX-(M)-GE-EV-i första raden:
 - Lastspänningen U_{VAL} får maximalt säkras med 6 A.
 - Om en CPX-systemmatning med separat matning av lastspänningen U_{OUT} (t.ex. ändplattan CPX-EPL-EV-S), en extra CPX-matning för utgång CPX-(M)-GE-EV-Z eller (i andra raden) en extra CPX-matning för ventilerna CPX-(M)-GE-EV-används för spänningsförsörjningen:
 - Följ informationen om den maximalt tillåtna strömbelastningen i CPX-systemmanuallen (➔ Beräkning av strömförbrukning).
 - Lastspänningen U_{VAL} resp. U_{OUT} får maximalt säkras med den högsta tillåtna strömbelastningen.
 - Matningsspänningen $U_{EL/SEN}$ får maximalt säkras med 6 A.

Belastningsförmåga

Den högsta tillåtna strömförbrukningen för förbrukarna (t.ex. sensorer, aktuatorer, CPX- och pneumatikmoduler) över matningsspänningen $U_{EL/SEN}$ är:

- i första och andra raden: 6 A (totalt)
- i andra raden: 2 A.

Information

Om den högsta tillåtna strömförbrukningen överskrids kan sensorerna och CPX-modulerna i andra raden gå sönder.

- Ta hänsyn till den högsta tillåtna strömförbrukningen när förbrukarna konfigureras (➔ CPX-systembeskrivningen ➔ Beräkning av strömförbrukningen).
- Vid beräkning av strömförbrukningen måste du ta hänsyn till att elektriska matningsmoduler VMPA(F)-FB-SP tar ström ur matningsspänningen $U_{EL/SEN}$. Strömförbrukningen uppgår till värdera ca 300 mA.

Om en CPX-systemmatning med separat matning av lastspänningen U_{OUT} en extra CPX-matning för utgångar eller (i andra raden) en extra CPX-matning för ventilerna:

- Följ informationen om den maximalt tillåtna strömbelastningen i CPX-systemmanuallen (➔ Beräkning av strömförbrukning).

Tillåtna spänningsområden

Tillåtet spänningsområde för matningsspänningen $U_{EL/SEN}$

Konfiguration av andra raden	Spänningsintervall
CPX-moduler/ventilterminal	CPX-systemmatning
CPX	21,6 till 30,0 V
CPX med MPA-S eller MPA-F	22,8 V ...26,4 V
MPA-S	
CPX med MPA-L	
CPX med VTSA eller VTSA-F	

Tillåtet spänningsintervall för lastspänningen $U_{VAL/OUT}$ ¹⁾

Konfiguration av andra raden	Spänningsintervall
</tbl

Information

Om du använder en > 2 m lång anslutningskabel:

- Använd inga CPX-moduler i andra raden.
- Använd en ändplatta av metall CPX-M-EPL-EV-X på vänstersidan och ett pneumatikgränsnittet av metall.
- Montera pneumatikgränsnittet direkt på vänstra ändplattan.
- Använd en elektrisk matningsmodul VMPA-FB-SP direkt efter pneumatikgränsnittet.
- Använd endast elektronikmoduler med galvanisk isolering (t.ex. VMPA...-FB-EMG).

6.4 MPA-F-ventilterminal

Maximalt antal CPX-moduler och pneumatikmoduler i andra raden

Konfiguration	Maximalt antal
CPX-moduler	2
MPA-F-pneumatikmoduler	8

Information

Gör så här för att ta bort begränsningen för det maximala antalet MPA-F-pneumatikmoduler:

- Använd en extra CPX-matning för ventilerna CPX-(M)-GE-EV-V i andra raden **eller** elektriska matningsmoduler VMPA-FB-SP.
- Använd endast elektronikmoduler med galvanisk isolering (t.ex. VMPA...-FB-EMG).
- Observera att en elektrisk matningsmodul maximalt försörjer åtta MPA-F-pneumatikmoduler.

6.5 MPA-L-ventilterminal

Maximalt antal CPX-moduler och magnetspolar i andra raden

Konfiguration	Maximalt antal
CPX-moduler ¹⁾	Två CPX-moduler
MPA-L-ventiler grupp 1 ²⁾	16 magnetspolar ²⁾
MPA-L-ventiler grupp 2 ²⁾	Ätta magnetspolar ²⁾

¹⁾ Montera minst en CPX-modul i andra raden.

²⁾ Grupp 1: bredd 10 mm eller 14 mm

Grupp 2: bredd 20 mm

Om ventilerna i grupp 1 och 2 används tillsammans:

- Använd förhållanden 2:1 i fråga om antalet magnetspolar.
Exempel:
Tio magnetspolar i grupp 1 och tre magnetspolar i grupp 2 kan kombineras.

Information

Gör så här för att ta bort begränsningen för det maximala antalet MPA-L-magnetspolar:

- Använd en extra CPX-matning för ventilerna CPX-GE-EV-V i andra raden.

6.6 VTSA/VTSA-F-ventilterminal

Maximalt antal CPX-moduler och magnetspolar i andra raden

Konfiguration	Maximalt antal
CPX-moduler	Två CPX-moduler
VTSA/VTSA-F-ventiler grupp 1 ¹⁾	Tolv magnetspolar ¹⁾
VTSA/VTSA-F-ventiler grupp 2 ¹⁾	Sexta magnetspolar ¹⁾

¹⁾ Grupp 1: bredd 18 mm, 26 mm eller 42 mm

Grupp 2: bredd 52 mm eller 65 mm

Om ventilerna i grupp 1 och 2 används tillsammans:

- Använd förhållanden 2:1 i fråga om antalet magnetspolar.
Exempel:
Ätta magnetspolar i grupp 1 och två magnetspolar i grupp 2 kan kombineras.

Information

Gör så här för att ta bort begränsningen för det maximala antalet VTSA/VTSA-F-magnetspolar:

- Använd en extra CPX-matning för ventilerna CPX-(M)-GE-EV-V i andra raden.

Information

Om du använder en > 2 lång anslutningskabel:

- Använd endast en CPX-modul i andra raden.
- Använd en extra CPX-matning för ventilerna CPX-(M)-GE-EV-V i andra raden.

7 Komponenter som CPX-Extension kräver

För en CPX-terminal med CPX-Extension behövs följande komponenter:

För en CPX-terminal med plastutförande:

- en anslutningskabel NEBC av passande längd (**avsnitt 3.3**)
- en ändplatta, höger, med anslutning för CPX-Extension CPX-EPR-EV-X

- en ändplatta, vänster, med anslutning för CPX-Extension – i plastutförande CPX-EPL-EV-X om andra raden innehåller CPX-moduler

- i metallutförande CPX-M-EPL-EV-X om andra raden inte innehåller några CPX-moduler (**fig. 13**)

- ett pneumatikgränsnitt i metallutförande om andra raden inte innehåller några CPX-moduler (**fig. 13**)

- VMPA-FB-EPLM för MPA-S-ventilterminal
- VMPAF-FB-EPLM för MPA-F-ventilterminal
- VABA-S6-1-X2 för VTSA/VTSA-F-ventilterminal

- nya dragstänger av passande längd för första raden
- nya dragstänger av passande längd för andra raden och dragstängsskruvar och andra raden innehåller CPX-moduler

- för andra radens kopplingsskruvar om andra raden inte innehåller CPX-moduler.

För en CPX-terminal i metallutförande:

- en anslutningskabel NEBC av passande längd (**avsnitt 3.3**)
- en ändplatta, höger, med anslutning för CPX-Extension, metallutförande, CPX-M-EPR-EV-X
- en ändplatta, vänster, med anslutning för CPX-Extension, metallutförande, CPX-M-EPL-EV-X.

8 Ombyggnad och montering av CPX-terminalen

Vid ombyggnad av CPX-terminalen måste de elektriska och pneumatiska anslutningskablarna eventuellt dras om, förlängas eller kortas av.

Information

Okontrollerade rörelser från aktuatorerna, odefinierade kopplingstillstånd och lossade slangledningar

Skador på personer, maskinen och anläggningen

- Koppla från matnings- och lastspänningförsörjningen.
- Koppla från tryckluftsmatningen.
- Avluta ventilterminalens pneumatik.

Varning

Elektriska stötar

Skador på personer, maskinen och anläggningen

- Till elförsörjningen ska endast PELV-strömkretsars enligt IEC 60204-1 (Protective Extra-Low Voltage, PELV) användas.
- Observera de allmänna kraven på PELV-strömkretsars i IEC 60204-1.
- Använd endast spänningskällor som ger en säker elektrisk isolering av matnings- och lastspänningen enligt IEC 60204-1.
- Alla strömkretsars för matnings- och lastspänningförsörjningen $U_{EL/SEN}$, U_{VAL} och U_{OUT} ska som princip anslutas i.

- Om andra raden inte innehåller någon CPX-modul ska pneumatikgränsnittet bytas ut mot ett motsvarande pneumatikgränsnitt i metallutförande.
- I det här fallet fortsätter du med steg 12, i avsnitt 8.2 (**fig. 13**).

Montera vänster ändplatta på andra raden




Fig. 10: Montera vänster ändplatta, plastutförande

- Ta hänsyn till uppgifterna i CPX-systembeskrivningen, i manualen för den ventilterminalen som används, samt i monteringsanvisningarna till de enskilda komponenterna.
- Följ anvisningarna för korrekt montering av CPX-terminalen.
- Ta endast en komplett monterad och ansluten CPX-terminal i drift.

Information

Elektrostatiskt känsliga komponenter

- Undvik att vidröra anslutningarna.
- Följ hanteringsföreskrifterna för elektrostatiskt känsliga komponenter.

I följande avsnitt beskrivs ombyggnaden:

- för plastutförande (**avsnitt 8.1**)
- för metallutförande (**avsnitt 8.2**).

8.1 Bygga om en CPX-terminal – plastutförande

- Stäng av all spänningförsörjning och tryckluftsmatning.
- Avluta pneumatiken.
- Ändra säkringen för matningsspänning (**avsnitt 5.5**).
- Demontera CPX-terminalen.

Dela en CPX-terminal




Fig. 8: Dala en CPX-terminal, plastutförande

- Skruta ur dragstängsskruvarna **1** helt i vänster ändplatta.

Information

Kopplingsblocken hålls då enbart på plats av de elektriska anslutningarna.

- Se till att kopplingsblockens elektriska insticksanslutningar inte böjs.

- Ta försiktigt isär CPX-terminalens båda halvor utan att de hamnar snett.

Vänstra halvan av CPX-terminalen kallas för första raden och den högra kallas för andra raden.

- Ta bort fast- och läsblecket **3** i högra ändplattan eller i pneumatikgränsnittet.

7. Ta bort dragstängerna **2**.

8. Kontrollera om båda raderna motsvarar de grundläggande uppgifterna (**kapitel 5**) och konfigurationsreglerna (**kapitel 6**).

9. Anpassa konfigurationen om de inte gör det.

Montera höger ändplatta på första raden.




Fig. 12: Montera höger ändplatta, metallutförande

- För in de båda nya dragstängerna **2** i första raden.

12. Fixera de båda dragstängerna i högra ändplattan genom att lägga ihop ett nytt fastbleck och ett nytt läsbleck **4** och skjuta in dem tillsammans i det därfor avsedda spåret.

13. Ta tag i högra ändplattan för CPX-Extension **3** och skjut ihop den med första raden.

14. Rikta första raden av CPX-terminalen på ett jämnt underlag.

15. Kontrollera att anslutningarna sitter rätt och skruva försiktigt i dragstängsskruvarna **1** ett par varv i dragstängerna.

16. Dra sedan åt dragstängsskruvarna **1** jämnt med en insexyckel (storlek 3).

Montera vänster ändplatta på andra raden

- Håll i högra ändplattan **2** för CPX-Extension och skjut ihop den med första raden (**Fig. 13**).

10. Skruva in kopplingsskruvarna **1** några varv i den högra ändplattan.

11. Dra sedan åt kopplingsskruvarna **1** jämnt med en insexyckel (storlek 4).

12. Montera CPX-terminalen (**avsnitt 8.3**).




Fig. 13: Montera vänster ändplatta, metallutförande

8.3 Montera en CPX-terminal

- Montera de båda CPX-raderna på den därfor avsedda platsen (reläskena eller väggmontering).
 - Vid väggmontering: använd alla nödvändiga fästpunkter.
 - Anslut ändplattornas jordanslutningar till jordpotentialen med en kort ledning med största möjliga tvärsnitt (4 mm² Cu).
- Information**
- Felaktig eller ingen jordning kan ge störningar genom elektromagnetisk påverkan.
- Följ dessutom anvisningarna i CPX-systemmanuallen (**Potentialutjämning**).
 - Observera att första och andra raden av CPX-terminalen hör till samma enhet:
 - Av denna anledning måste båda raderna ovillkorligen ligga på samma jordpotential genom att båda raderna fästs på samma metalliska monteringsplatta och ansluts permanent ledande (t.ex. via ändplattornas jordanslutningar eller en potentialutjämningsledning).
 - Om det inte finns någon gemensam metallisk monteringsplatta måste ändplattornas jordanslutningar sammankopplas med hjälp av en kort ledning med största möjliga tvärsnitt (4 mm² Cu).
 - Anslut anslutningarna för funktionsjord (FE) för CPX-system- och extramatningen till jordpotentialen med en kort ledning med största möjliga tvärsnitt.
 - Anslut alla elektriska och pneumatiska ledningar igen.
 - Installera anslutningskabeln (**kapitel 9**).

9 Installera anslutningskabeln

- Information**
- <