


# Шинный узел CPX EtherCAT

## CPX-FB38



**FESTO**

Festo AG & Co. KG

Postfach  
D-73726 Esslingen  
+49 711 347-0  
www.festo.com

### Краткое описание

8024372  
1301a  
[8024381]

Оригинал: de

### Шинный узел CPX EtherCAT CPX-FB38 ..... Русский

#### 1 Указания для пользователя

Шинный узел CPX-FB38 для CPX-терминалов предназначен для использования исключительно в качестве слэйва (устройство I/O или "Box") в сети EtherCAT. При этом необходимо соблюдать указанные предельные значения технических характеристик. Подробную информацию можно найти в описании шинного узла P.BE-CPX-FB38... и в описании системы CPX P.BE-CPX-SYS...

#### → Примечание

- EtherCAT® и TORX® являются зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев в определенных странах.

**EtherCAT** →



#### Предупреждение

- Выключайте электропитание перед монтажом или демонтажем модулей либо присоединением или отсоединением штекерных разъемов (опасность функциональных неисправностей или повреждения).
- Применяйте только такие источники питания, которые обеспечивают надежную электроизоляцию рабочего напряжения согласно IEC/EN 60204-1. Также должны соблюдаться общие требования к электрическим цепям защитного сверхнизкого напряжения (PELV) в соответствии с IEC/EN 60204-1.
- Подключите заземляющий провод с достаточным поперечным сечением к обозначенному символом заземления контакту на терминале CPX.




#### Примечание

- В шинном узле CPX имеются элементы, подверженные риску воздействия статического электричества. Поэтому запрещено прикасаться к деталям устройства. Соблюдайте предписания по обращению с элементами, которые подвержены риску воздействия зарядов статического электричества.

#### → Примечание

- Ввод CPX-терминала в эксплуатацию допускается только после полного завершения монтажа и подсоединения всех разъемов.

## 2 Элементы подключения и индикации



CPX-FB38

- |  |  |
|--|--|
| [1] Светодиоды состояния сети, относящиеся к EtherCAT, и светодиоды, относящиеся к CPX | [5] Сервисный интерфейс для панели оператора (V.24)  |
| [2] Сетевой разъем 2 (выход "Out2") <sup>1)</sup>                                      | [6] Фирменная табличка                               |
| [3] Сетевой разъем 1 (вход "In1") <sup>1)</sup>  | [7) Розетка: M12, D-кодированная, гнездо, 4-полюсная |
| [4] Крышка для DIL-переключателей  |  |

Fig. 1

Светодиоды состояния сети EtherCAT		Светодиоды, относящиеся к CPX 3)	
Run (выполнение)	Рабочее состояние (зеленый) <sup>1)</sup>	PS	Power System (питание системы) (зеленый)
Error (ошибка)	Ошибка EtherCAT (красный) <sup>1)</sup>	PL	Power Load (питание нагрузки) (зеленый)
L/A2	Состояние соединения (Link/Activity) Out2/In1 (зеленый) <sup>2)</sup>	SF	System Failure (отказ системы) (красный) <sup>4)</sup>
L/A1		M	Modify (изменение) (желтый) <sup>5)</sup>

- 1) Подробная информация: → описание шинного узла P.BE-CPX-FB38-...  
2) Сетевое соединение или обмен данными на Out2 или In1  
3) Подробная информация: → описание системы CPX P.BE-CPX-SYS-...  
4) Мигает в случае ошибки, диагностика посредством номера ошибки (см. P.BE-CPX-SYS-...)  
5) Изменена параметризация, или активен режим "Forcing"

Fig. 2


#### Штатное рабочее состояние:

Светодиоды Run, PS и PL горят зеленым; светодиоды L/A1 и L/A2 горят или мигают зеленым (если используется разъем); светодиоды Error и SF не горят. Светодиод M горит или мигает только при изменении параметров или активированном режиме "Forcing".

#### 3 Указания по подключению

##### 3.1 Монтаж/демонтаж

Шинный узел находится во встроенном состоянии в основании CPX-терминала.



- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| [1] Винты под отвертку со звездочкой (типоразмера T10); момент затяжки 0,9 ... 1,1 Н·м | [2] Шинный узел CPX                 |
|  | [3] Основание с токоведущими шинами |

Fig. 3

#### ⚠ Предупреждение

Выключайте электропитание перед демонтажем или монтажом шинного узла (опасность функциональных неисправностей или повреждения).

#### Демонтаж:

- Выкрутить винты и осторожно снять шинный узел.

## Монтаж:


- Проверить уплотнение и уплотнительные поверхности.
- Осторожно вставить панель подключения в основание и прижать.
- Установить винты так, чтобы использовать имеющиеся канавки ниток резьбы. Вручную затянуть винты крест-накрест. Момент затяжки: 0,9 ... 1,1 Н·м

## → Примечание

В зависимости от материала основания (металл или полимеры), как правило, следует использовать специально предназначенные для такого основания винты:

- Полимерное** основание: накатные саморезы
- Металлическое** основание: винты с метрической резьбой

## 3.2 Настройка DIL-переключателей



- [1] DIL-переключатель 1: режим работы шинного узла  
[2] DIL-переключатель 2: только для режима работы Remote I/O (Удаленные входы/выходы): режим диагностики

Fig. 4

### Настройка режима работы DIL-переключателем [1]

С помощью переключающего элемента 1.1 DIL-переключателя [1] настройте режим работы шинного узла:

DIL-переключатель [1]	Настройка	Функция
	DIL 1.1: OFF (Выкл.) DIL 1.2: OFF (Выкл.) ( заводская настройка)	<b>Режим работы Remote I/O (Удаленные входы/выходы)</b> Управление всеми функциями CPX-терминала осуществляется непосредственно контроллером входов/выходов EtherCAT или вышестоящим ПЛК.
	DIL 1.1: ON (Вкл.) DIL 1.2: OFF (Выкл.)	<b>Remote Controller (Удаленный контроллер)</b> Встроенный в терминал CPX-FEC или CPX-SEC управляет всеми функциями

Fig. 5

### Только в режиме работы Remote I/O –

#### Настройка режима диагностики DIL-переключателем [2]

Функция этого DIL-переключателя зависит от заданного режима работы CPX-терминала:

В режиме Remote I/O настраивается режим диагностики.

DIL-переключатель [2]	Настройка	Remote I/O (Удаленные входы/выходы)	Remote Controller (Удаленный контроллер)
	DIL 2.1: OFF (Выкл.) DIL 2.2: OFF (Выкл.) ( заводская настройка)	Интерфейс диагностики входов/выходов и биты состояния отключены	Резерв
	DIL 2.1: OFF (Выкл.) DIL 2.2: ON (Вкл.)	Биты состояния включены	Резерв
	DIL 2.1: ON (Вкл.) DIL 2.2: OFF (Выкл.)	Интерфейс диагностики входов/выходов включен	Резерв
	DIL 2.1: ON (Вкл.) DIL 2.2: ON (Вкл.)	Резерв	Резерв

Fig. 6

## 3.3 Назначение контактов и спецификация интерфейса сети

Розетка	Контакт	Сигнал	Пояснение
M12, D-кодированная			
	1 2 3 4 Корпус	TD+ RD+ TD- RD- FE	Отправляемые данные (Transmit Data) + Получаемые данные (Receive Data) + Отправляемые данные – Получаемые данные – Экран/функциональное заземление (Shield/Functional Earth, FE)

Fig. 7

## Средства подключения

Средства подключения	Штекеры
2 x розетки M12, D-кодированные, гнездо, 4-полюсные, согласно IEC 61076-2-101, совместимые с разъемами SPEEDCON®	Штекер Festo, тип NECU-M-S-D12G4-C2-ET для линий Ethernet с диаметром кабеля 6 ... 8 мм

Fig. 8


## Спецификация кабеля

- Тип кабеля: экранированный кабель стандарта Industrial Ethernet (минимум категории Cat 5)
- Длина линии: макс. 100 м между слэйв-станциями сети (согласно спецификациям для сетей Ethernet, ISO/IEC 11801 и ANSI/TIA/EIA-568-B)
- Поперечное сечение жил для макс. длины линии: 22 AWG (для длины канала 100 м, по стандарту ISO/IEC 11801)

Fig. 9

## 3.4 Электропитание CPX-терминала

Подача рабочего напряжения и напряжения нагрузки CPX-терминала осуществляется через основания. Основания направляют рабочее напряжение и напряжение нагрузки по токоведущим шинам к прымывающим модулям.



- [1] Основание с системным питанием, например, типа CPX-GE-EV-S  
[2] Основание **без** питания, например, типа CPX-GE-EV  
[3] Основание с дополнительным питанием, например, типа CPX-GE-EV-Z  
[4] Напряжение нагрузки для распределителей  
[5] Рабочее напряжение для электроники и датчиков  
[6] Напряжение нагрузки для дискретных выходов  
[7] Функциональное заземление (FE), с зажимом подключения заземления, соединенным с концевой плитой, в случае металлического исполнения – дополнительно с корпусом

Fig. 10

Штекер	Основание с		
	системным питанием CPX-(M)-GE-EV-S...	дополнительным питанием CPX-(M)-GE-EV-Z...	питанием распределителей CPX-GE-EV-V...
<b>7/8" 4-полюсны</b> 	D: 0 B <sub>VAL</sub> /SEN / 0 B <sub>VOUT</sub> C: FE B: 24 B <sub>VAL</sub> / 24 B <sub>VOUT</sub> A: 24 B <sub>EL</sub> /SEN	D: 0 B <sub>VOUT</sub> C: FE B: 24 B <sub>VAL</sub> A: не подключено	D: 0 B <sub>VAL</sub> C: FE B: 24 B <sub>VAL</sub> A: не подключено
<b>7/8" 4-полюсны</b> 	D: 0 B <sub>VAL</sub> / 0 B <sub>VOUT</sub> C: FE B: 24 B <sub>VAL</sub> /24 B <sub>VOUT</sub> A: 24 B <sub>EL</sub> /SEN	-	-
<b>7/8" 5-полюсны</b> 	1: 0 B <sub>VAL</sub> / 0 B <sub>VOUT</sub> 2: 0 B <sub>EL</sub> /SEN 3: FE 4: 24 B <sub>EL</sub> /SEN 5: 24 B <sub>VAL</sub> / 24 B <sub>VOUT</sub>	1: 0 B <sub>VOUT</sub> 2: не подключено 3: FE 4: не подключено 5: 24 B <sub>VOUT</sub>	-
<b>M18 4-полюсны</b> 	1: 24 B <sub>EL</sub> /SEN 2: 24 B <sub>VAL</sub> / 24 B <sub>OUT</sub> 3: 0 B <sub>EL</sub> /SEN / 0 B <sub>VAL</sub> / 0 B <sub>VOUT</sub> 4: FE	1: не подключено 2: 24 B <sub>OUT</sub> 3: 0 B <sub>VOUT</sub> 4: FE	1: не подключено 2: 24 B <sub>VAL</sub> 3: 0 B <sub>VAL</sub> 4: FE
<b>Push-pull (двухтактное соединение) 5-полюсное 3) 4)</b> 	1: 24 B <sub>EL</sub> /SEN 2: 0 B <sub>EL</sub> /SEN 3: 24 B <sub>VAL</sub> / 24 B <sub>VOUT</sub> 3: 0 B <sub>VAL</sub> / 0 B <sub>VOUT</sub> 5: FE	1: не подключено 2: не подключено 3: 24 B <sub>VOUT</sub> 4: 0 B <sub>VOUT</sub> 5: FE	-
24 B <sub>EL</sub> /SEN, 0 B <sub>EL</sub> /SEN: 24 B <sub>OUT</sub> , 0 B <sub>OUT</sub> : 24 B <sub>VAL</sub> , 0 B <sub>VAL</sub> : FE: A, B, C, D:	Рабочее напряжение электроники/датчиков Напряжение нагрузки выходов Напряжение нагрузки распределителей Функциональное заземление Примечание: Соединительный элемент (розетка NECU-G78G4-C2) промаркирован цифрами "1, 2, 3, 4". Распределение: D=1, C=2, B=3, A=4. Другие соединительные элементы могут отступать от этого правила.		
1) Только для полимерных оснований 2) Только для CPX-M-GE-EV-S-7/8-CIP-4POL 3) Только для металлических оснований	4) CPX-M-GE-EV-S-PP-5POL может использоваться как альтернатива для электропитания последующих устройств (→ P.BE-CPX-SYS...).		


Fig. 11

Штекер	Концевая плата с системным питанием, тип CPX-EPL-EV-S <sup>1</sup>
<b>Pin header, 7-полюсный 1 2 3 4 5 6 7</b> 	1: 0 B <sub>VAL</sub> 2: 24 B <sub>VAL</sub> 3: 0 B <sub>OUT</sub> 4: 24 B <sub>OUT</sub> 5: 0 B <sub>EL</sub> /SEN 6: 24 B <sub>EL</sub> /SEN 7: FE
24 B <sub>EL</sub> /SEN, 0 B <sub>EL</sub> /SEN: 24 B <sub>OUT</sub> , 0 B <sub>OUT</sub> : 24 B <sub>VAL</sub> , 0 B <sub>VAL</sub> : FE:	Рабочее напряжение электроники/датчиков Напряжение нагрузки выходов Напряжение нагрузки распределителей Функциональное заземление
1) Только для CPX-терминалов с полимерными основаниями	

Fig. 12

### Пример подключения

На следующем рисунке в качестве примера показано подключение с использованием системного питания и дополнительного питания (каждое – со штекером M18) для электрических выходов.



- [1] Выравнивание потенциалов
- [2] Внешние предохранители
- [3] Питание нагрузки распределителей/выходов можно отключать раздельно
- [4] Зажим для подключения заземления, контакт 4 (штекер M18), рассчитан на 16 А
- [5] Разъем системного питания типа CPX-GE-EV-S (M18)
- [6] Разъем дополнительного питания для электрических выходов типа CPX-GE-EV-Z (M18)

Fig. 13

### 3.5 Характеристики запуска CPX-терминала

Если после запуска системы непрерывно горит или мигает светодиод М (Modify), то настроен "Запуск системы с сохраненной параметризацией и сохраненным составом CPX", или активирован режим "Forcing".

### 3.6 Указание по замене модуля



**Осторожно**

У CPX-терминала, светодиод М которого непрерывно горит или мигает, параметризация при замене CPX-терминала в ходе сервисных работ не обеспечивается вышестоящей системой автоматически. В таком случае проверьте перед заменой, какие требуются настройки, и восстановите эти настройки после замены.

### 3.7 Параметризация



#### Примечание

CPX-терминал и относящийся к нему шинный узел можно параметризовать с помощью панели оператора Festo (CPX-MMI) или Festo Maintenance Tool (CPX-FMT).

Посредством EtherCAT могут быть параметризованы 20 модулей входов/выходов. При этом для каждого модуля доступно 64 байта через CoE.

**i** Дополнительная информация о параметризации, о замене модуля и характеристиках запуска CPX-терминала содержится в описании шинного узла Р.ВЕ-CPX-FB38-...  
Информацию об EtherCAT см. в Интернете:  
EtherCAT Technology Group → <http://www.ethercat.org>

### 4 Технические характеристики

Тип	CPX-FB38
<b>Общие технические характеристики</b>	см. описание системы CPX Р.ВЕ-CPX-SYS-...
<b>Степень защиты</b>	IP65/IP67
согласно IEC/EN 60529, в полностью смонтированном состоянии, электрические разъемы подключены или снабжены защитными колпачками	
<b>Защита от удара электротоком</b>	за счет электрической цепи PELV
защита от прямого икосвенного прикосновения согласно IEC/EN 60204-1	
<b>Собственный потребляемый ток шинного узла</b>	макс. 80 мА при 24 В (внутреннее электронное оборудование/датчики ( $U_{EL/SEN}$ ))
от подачи рабочего напряжения на электронное оборудование/датчики ( $U_{EL/SEN}$ )	
<b>Развязка</b>	с гальванической развязкой
Интерфейсы EtherCAT относительно $U_{EL/SEN}$	
<b>Код модуля (для конкретного CPX)</b>	
– Remote I/O (Удаленные входы/выходы) – Remote Controller (Удаленный контроллер)	220 169
<b>Свойства определенной сети</b>	
– Протокол Fieldbus	EtherCAT, по стандарту протокола Ethernet IEEE 802.3; оптимизированный для данных процесса, поддерживающий режим реального времени (real time)
– Скорость передачи данных	100 Мбит/с
– Распознавание перекрестного соединения	Auto-MDI
– Входной/выходной размер (Input/Output Size) EtherCAT	64 байта/64 байта, независимо от режима работы

Fig. 14