**FESTO**

Festo AG & Co. KG  
Postfach  
D-73726 Esslingen  
+49 711 347-0  
www.festo.com

(ru) Руководство по эксплуатации

8001670  
1210NH


Оригинал: de

Линейный привод DGC-K-18/25/32/40 ..... Русский

## → Примечание

Монтаж и ввод в эксплуатацию должны осуществляться только квалифицированным персоналом (→Руководство по эксплуатации).

## 1 Элементы управления и точки подсоединения



- [1] Крышка присоединительного отверстия  
[2] Винт для настройки демпфирования в конечных положениях  
[3] Каретка  
[4] Крепежная резьба для полезной нагрузки  
[5] Концевая крышка  
[6] Только для датчиков положе-

1) Приналежности

Fig. 1

- ния<sup>1)</sup>  
Пневматические каналы  
Винты с резьбой в головке для крепления к опоре<sup>1)</sup> или крепления напрямую:  
– DGC-K-18: 2 винта  
– DGC-K-25/32/40: по 4 винта на присоединительную и концевую крышки

## 2 Принцип действия и применение

За счет поочередной подачи воздуха в пневматические каналы [7] поршень в корпусе цилиндра перемещается вперед-назад. За счет жесткого соединения вместе с ним движется каретка [3]. Необходимый для этого паз в корпусе цилиндра закрывает лента.

Привод DGC-K предназначен для перемещения нагрузки в ограниченном пространстве.

Разрешено использовать в режиме каретки. Перемещение каретки без давления допустимо только для устранения неисправностей и с только с низкой скоростью. При слишком высокой скорости в результате возникновения вакуума возможно втягивание уплотнительной ленты в поршневое пространство. Это ведёт к:

- большими утечками
- недопустимому ускорению (например, при вертикальном монтажном положении).




Fig. 2 Условное обозначение



Fig. 3 Режим каретки

## 3 Транспортировка и хранение

- Учитывайте вес привода DGC-K.

В зависимости от исполнения DGC-K может весить до 58 кг.

Для перемещения следует расположить ленточные транспортеры, соблюдая допустимые расстояния между опорами (расстояния между опорами → Fig. 4 и Fig. 5).

## 4 Условия применения изделия

### → Примечание

Неправильное обращение с устройством может привести к неисправностям.

- Обеспечьте постоянное соблюдение заданных условий, которые описаны в этой главе. Только в этом случае обеспечивается правильная и надежная работа изделия.

- Соблюдайте действующие в отношении области применения установленные законом регламенты, а также:

- нормативные предписания и стандарты;
- регламенты органов технического контроля и страховых компаний;
- государственные постановления.

- Удалите упаковочные материалы для транспортировки, такие как например, пленки, колпачки, упаковочный картон (за исключением возможно имеющихся заглушки в пневматических каналах).

Упаковка пригодна для утилизации по виду материала (исключение: промасленная бумага, утилизируется как "остальной мусор").

- Используйте изделие в оригинальном состоянии без самовольного внесения каких-либо изменений.

Агрессивная среда (например, присутствие озона) сокращает срок службы изделия.

- Сравните предельные значения, указанные в данном руководстве по эксплуатации, с предельными значениями в конкретном случае использования (например, значения давления, усилия, моментов, температуры, массы, скорости).

Только при соблюдении ограничений по нагрузке возможна эксплуатация изделия согласно соответствующим правилам техники безопасности.

- Соблюдайте предписанный допуск для моментов затяжки.  
Без особого указания допуск составляет ± 20 %.
- Обеспечьте подачу сжатого воздуха с надлежащей подготовкой (→ Технические характеристики).
- Не меняйте выбранную среду на протяжении всего срока службы изделия. Пример: всегда используйте сжатый воздух, не содержащий масла.
- Подачу воздуха в установку следует осуществлять плавно. Тогда не возникнет каких-либо неконтролируемых движений. Для плавной подачи воздуха в начале работы служит клапан плавного пуска HEL.

## 5 Монтаж

### 5.1 Механический монтаж

- Не допускайте вдавливания или втягивания уплотнительной ленты. Повреждения уплотнительной ленты снижают эксплуатационную надёжность. В результате рывков при движении каретки без давления может возникнуть вакуум, который втягивает уплотнительную ленту в поршневое пространство.
- Избегать повреждений или сильных загрязнений лент. Повреждения сокращают безопасность и срок службы привода DGC-K.
- Следите за тем, чтобы при монтаже не возникало перекосов и изгибов.
- Для закрепления DGC-K в области присоединительной и концевой крышек [1] и [5] используйте опоры НР.

У приводов с большой длиной рабочего хода:

- Для монтажа сбоку используйте центральные опорные элементы MUP с рекомендуемым между ними расстоянием (→ Fig. 4 и Fig. 5).

### → Примечание

- Убедитесь, что центральные опорные элементы не ограничивают зону перемещения привода.




Fig. 4 Необходимые расстояния между опорными элементами (l) при горизонтальном монтаже




Fig. 5 Необходимые расстояния между опорными элементами ( $l$ ) при вертикальном монтаже

- Соблюдайте моменты затяжки при закреплении профиля с помощью центральных опорных элементов MUP.

#### Моменты затяжки [Н·м]

DGC-K	18	25	32	40
M5	3		4,5	5,5

Fig. 6

#### Примечание

В случае твердых и жестких полезных нагрузок:

Изгиб каретки **3** из-за установки на него полезной нагрузки с выпуклой или вогнутой поверхностью сокращает срок службы привода.

- Убедитесь, что поверхность, на которую монтируется полезная нагрузка, ровная.

- Соблюдайте моменты затяжки для резьбы в каретке.

#### Моменты затяжки [Н·м]

DGC-K	18	25	32	40
M5	3,5		–	
M6	–		6,0	

Fig. 8

Для полезных нагрузок с собственной направляющей:

- Отрегулируйте направляющие полезной нагрузки и DGC-K строго параллельно.
- Это позволит избежать перегрузки каретки (→ 11 Технические характеристики: допустимые усилия).

#### 5.2 Монтаж пневматической части


При монтаже в вертикальном или наклонном положении:



#### Предупреждение

При падении давления перемещаемая нагрузка перемещается вниз:  
Опасность защемления!

- Проверить, не требуются ли управляемые обратные клапаны HGL (пневмозамки). Таким образом можно предотвратить внезапное соскальзывание перемещаемой нагрузки.
- Проверить, не требуются ли меры предосторожности против медленного снижения в результате утечки (например, храповые защелки или срезаемые штифты).



W = Заводской пневматический канал

**1** = Конечное положение на стороне присоединения

**1** = Движение в направлении стороны присоединения


A = Альтернативные присоединения

**2** = Конечное положение у глухой крышки

**2** = движение в направлении к глухой крышке

- Выберите подходящие пневматические каналы.  
Наряду с заводскими пневматическими каналами (W) существуют и альтернативные соединения (A). В них находятся заглушки.

В линейных приводах DGC-K, вариант D2 сжатый воздух может подключаться с двух сторон.



W = Заводской пневматический канал

**1** = Конечное положение на стороне присоединения

**1** = Движение в направлении стороны присоединения

Fig. 10

A = Альтернативные присоединения

**2** = Конечное положение у глухой крышки

**2** = Движение в направлении к глухой крышке

- #### 5.3 Монтаж электрической части
- При опросе положения датчиками положения SME/SMT:
- Для крепления датчиков положения используйте пазы (S) (→ Fig. 12).
  - Соблюдать минимальные расстояния между ферритовыми массами и датчиками положения.
- Так вы не допустите ошибочных переключений в результате постороннего воздействия.

#### Минимальные расстояния [мм]

ПОЗ.	18	25	32	40	
L1	[1]	0	0	0	DGC-K-18/-25
	[2]	0	0	0	
	[3]	0	0	–	
	[4]	–	–	0	
	[5]	–	–	0	
L2	[1]	10	0	0	
	[2]	10	0	0	
	[3]	30	10	–	
	[4]	–	–	0	
	[5]	–	–	0	
L3	[1]	30	10	10	30
	[2]	0	0	0	
	[3]	10	0	–	
	[4]	–	–	0	
	[5]	–	–	0	
L4	[1]	0	0	0	
	[2]	30	10	10	30
	[3]	10	0	–	
	[4]	–	–	0	
	[5]	–	–	0	

Fig. 11 (ПОЗ. = позиция датчика положения)

При прокладке кабеля датчиков положения:

- Проследите, чтобы кабель датчика положения можно было проложить через паз.

Fig. 9

## 5.4 Монтаж принадлежностей

- Используйте пазы для крепления принадлежностей (→ Fig. 12).

S = Паз для датчиков положения (сенсоров)

N = Паз для крепежных деталей

DGC-K-18/-25

DGC-K-32/-40





Fig. 12

- Используйте заглушки для пазов,

- чтобы не допустить загрязнения пазов для датчиков. (S)
- для фиксации проводов датчиков положения.

## 6 Ввод в эксплуатацию

### 6.1 Ввод в эксплуатацию всего устройства

- Подачу воздуха в установку следует осуществлять плавно.  
Это позволяет избежать неконтролируемых перемещений.  
Для плавной подачи воздуха в начале работы служит клапан плавного пуска HEL.

### 6.2 Подготовка к вводу в эксплуатацию

Перед каждым вводом в эксплуатацию и в процессе эксплуатации:



#### Предупреждение

Проследите за тем, чтобы в зоне перемещения

- никто не мог прикоснуться к установке в направлении движения подвижных деталей (например, через защитную решетку)
- отсутствовали посторонние предметы.

Прикасаться к DGC-K разрешается только после полной остановки нагрузки.

При полезной нагрузке среднего или большого размера или же высоких скоростях:

- Воспользуйтесь программой "DGC-QuickCalc" для конфигурации пневматических приводов, которая доступна на портале технической поддержки (→ [www.festo.com/sp](http://www.festo.com/sp)).
- При использовании демпфирующих устройств позаботьтесь о том, чтобы они были подобраны с учетом правильных параметров.  
Без внешних демпфирующих устройств DGC-K выдерживает максимальные скорости и полезные нагрузки в соответствии с данными каталога или таблицы (→ Fig. 18).




Fig. 13



#### Предупреждение

Превышение указанных в каталоге предельных значений без внешних демпфирующих устройств может привести к поломке привода DGC-K.

- Убедитесь, что даже в случае неполадок предельные значения не превышены.

### 6.3 Процедура ввода в эксплуатацию

- Повернуть оба дросселя с обратным клапаном

- для обеих сторон сначала в положение "закрыто"
- затем снова выкрутите на один оборот.




Fig. 14

При использовании внутреннего демпфирования в конечных положениях PPV:

- Выкрутите винты для регулировки внутреннего демпфирования в конечных положениях PPV [2]

- с обеих сторон сначала в положение "закрыто"
- затем снова выкрутите на один оборот.




Fig. 15

- Подайте воздух к DGC-K следующим образом:

- Сначала одновременно с обеих сторон. В результате каретка немного свинется до своего центра тяжести.
- Затем выпустите воздух из DGC-K с одной стороны.  
Это позволит предотвратить пиковую нагрузку на приводе DGC-K и в пневматической сети.

- Выполните тестовый запуск.

- Проверьте, не нужно ли отрегулировать скорость (→ 5.2).

Если нагрузка выступает за пределы каретки:



#### Предупреждение

Опасность столкновения!

- Помните, закручивать установочные винты привода DGC-K можно только при неподвижном состоянии каретки.




Fig. 16

## 7 Техническое обслуживание и уход

- При необходимости очищайте ленты мягкой тканью.
- Избегайте очищающих средств, разъедающих ленточную систему из ПУ. Слишком сильное трение или использование растворяющих очищающих сред (например, мыльный раствор) повреждают слой смазки.

## 8 Ремонт

- Рекомендация: отправьте изделие в нашу ремонтную службу. В этом случае будут проведены все требуемые процедуры тонкой регулировки и испытаний.
- Информация о запасных частях и вспомогательных средствах: (→ [www.festo.com/spareparts](http://www.festo.com/spareparts))

## 9 Принадлежности

Выберите соответствующие принадлежности из нашего каталога: (→ [www.festo.com/catalogue/DGC-K](http://www.festo.com/catalogue/DGC-K)).

## 10 Устранение неполадок

Неполадка	Возможная причина	Способ устранения
Неравномерное движение каретки	Неправильно установлены дроссели с обратным клапаном	По возможности дросселируйте выхлоп (не подводимый воздух)
Неполадки при опросе позиций	Ферритовые детали вблизи бесконтактного датчика	Используйте детали из немагнитных материалов или соблюдать минимальные расстояния (→ 5.3. "Монтаж электрической части")
Длительный сигнал опроса положения	Датчик положения перевернут при монтаже	Переверните датчик положения (→ 5.3. "Монтаж электрической части")
Сильные утечки	Цилиндр установлен с перекосом	Закрепите цилиндр на ровной опоре.
	Уплотнение изношено	Заменить быстроизнашивающиеся части: <ul style="list-style-type: none"><li>– самостоятельный ремонт с применением комплекта быстроизнашивающихся частей;</li><li>– отправка в Festo для ремонта</li></ul>
	Вдавливание/втягивание уплотнительной ленты	При отсутствии давления в линейном приводе вручную передвинуть каретку дважды вдоль всего хода (при необходимости переместить жёсткие упоры в конечное положение)
		Избегайте образования вакуума в поршневом пространстве (например, перемещать каретку без давления только плавно)
Цилиндр не достигает необходимой скорости	Нехватка объема воздуха	<ul style="list-style-type: none"><li>– Увеличить поперечное сечение соединительных элементов</li><li>– Установите дополнительный ресивер</li></ul>
	Большое трение или противодействующая сила	Соблюдайте предельные значения

Fig. 17

## → Примечание

Для регулировки демпфирования в конечных положениях:

- Убедитесь, что каретка достигает конечных положений без сильных ударов или отскоков.

## 11 Технические характеристики

DGC-K	18	25	32	40
Пневматический штуцер	M5	G1/8	G1/4	
Принцип действия	Двустороннее действие			
Монтажное положение	Любое			
Рабочая среда	Сжатый воздух согласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]			
Рабочее давление [бар]	2 ... 8		1,5 ... 8	
Температура окружающей среды [°C]	-10 ... +60			
Теоретическое усилие при 6 бар [H]	153	295	483	754
Скорости (мин ... макс) [M/c]	0,05 ... 2		0,04 ... 2	
Длина демпфирования PPV [мм]	16	18	20	30
Демпфирование PPV	Пневматическая амортизация, регулируемая обеих сторон			
Макс. энергия соударения	→ Диаграммы в каталоге			
Материалы				
Корпус цилиндра, концевая крышка	Алюминий, анодированный			
Поршень, каретка	Алюминий, анодированный			
Поршень, соединительный элемент	Алюминий, анодированный / РОМ			
Поршневое уплотнение, уплотнение демпфера, уплотнительная лента	Полиуретан			
Скребки, направляющие ленты	Полиоксиметилен			
Уплотнительная лента	Сталь			
Демпфирующая шайба	Нитрил-бутадиен-каучук			
Клей	ATP S-4211 LB			
Корпус цилиндра	Алюминий, анодированный			

Fig. 18

## Допустимая нагрузка от усилий и моментов

DGC-K	18	25	32	40	
GK	Fz <sub>max</sub> [H]	120	330	480	800
	Mx <sub>max</sub> [H·м]	0,8	1,2	1,9	3,8
	My <sub>max</sub> [H·м]	11	20	40	60
	Mz <sub>max</sub> [H·м]	1	3	5	8
GV	Fz <sub>max</sub> [H]	120	330	480	800
	Mx <sub>max</sub> [H·м]	1,6	2,4	3,8	7,6
	My <sub>max</sub> [H·м]	22	40	80	120
	Mz <sub>max</sub> [H·м]	2	6	10	16

Формула для комбинированных нагрузок:

$$0,4 \times \frac{F_z}{F_{z_{\max}}} + \frac{M_x}{M_{x_{\max}}} + \frac{M_y}{M_{y_{\max}}} + 0,2 \times \frac{M_z}{M_{z_{\max}}} \leq 1$$

$$\frac{F_z}{F_{z_{\max}}} \leq 1 \quad \frac{M_z}{M_{z_{\max}}} \leq 1$$





Fig. 19



**FESTO**

Festo AG & Co. KG  
Postfach  
D-73726 Esslingen  
+49 711 347-0  
www.festo.com

(sv) Bruksanvisning

8001670  
1210NH


Original: de

Linjärenhet DGC-K-18/25/32/40 ..... Svenska

## → Information

Montering och idrifttagning får utföras endast av kvalificerad fackpersonal (→ Bruksanvisning).

## 1 Manöverdon och anslutningar



[1] Cylindergavel med luftanslutning

[2] Justerskruv för den interna ändlägesdämpningen

[3] Löpare

[4] Fästgänga för arbetslast

[5] Cylindergavel

[6] Spår för cylindergivare<sup>1)</sup>

1) Tillbehör

Fig. 1

## 2 Funktion och användning

Genom växelvis påluftning av tryckluftanslutningarna [7] rör sig kolven fram och tillbaka i cylinderprofilen. Via en styv mekanisk förbindning rör sig löparen [3] med. Den nödvändiga slitsen i cylinderprofilen täcks av ett bandsystem.

DGC-K är avsedd för platssparande lastförflyttning.

Den är godkänd för driftsättet löpardrift.

Utan lufttryck får löparen endast förflyttas för att åtgärda fel och då med låg hastighet. Om hastigheten är för hög kan undertrycket som då uppstår suga in tätningsbandet i cylinderkammaren. Detta leder till:

- stort läckage och
- ej tillåten acceleration (t.ex. vid vertikalt monteringsläge).




Fig. 2 Kopplingssymbol



Fig. 3 Löpardrift

## 3 Transport och lagring

- Ta hänsyn till vikten hos DGC-K.  
Beroende på utförande väger DGC-K upp till 58 kg.  
För transport ska transportband placeras ut med tillåtna stödavstånd (stödavstånd → Fig. 4 och Fig. 5).

## 4 Förutsättningar för korrekt användning av produkten

### → Information

Felaktig hantering leder till funktionsfel.

- Se till att anvisningarna i det här kapitlet alltid följs.  
Endast på det sättet fungerar produkten alltid på ett korrekt och säkert sätt.

- Ta hänsyn till de lagar och bestämmelser som gäller på användningsorten samt:
  - föreskrifter och standarder
  - bestämmelser från kontrollorganisationer och försäkringsbolag
  - nationella bestämmelser.
- Avlägsna allt transportemballage såsom folier, kapslingar och kartongbitar (förutom eventuella förslutningselement i de pneumatiska anslutningarna). Förfärdigingarna kan återvinnas (undantag: oljepapper = restavfall).
- Använd produkten i originalutförande utan egna ändringar.
- Ta hänsyn till rådande omgivningsförhållanden på användningsplatsen. Korrosiva omgivningar förkortar produktens livslängd (t.ex. ozon).
- Jämför gränsvärdena i denna bruksanvisning med din aktuella applikation (t.ex. tryck, krafter, moment, temperaturer, massor, hastigheter). Endast när belastningsgränserna inte överskrids kan produkten användas enligt de gällande säkerhetsdirektiven.
- Beakta toleransen för åtdragningsmomenten. Utan särskild uppgift uppgår toleransen till ± 20 %.
- Se till att tryckluften förbehandlas korrekt (→ Tekniska data).
- Mediet som användes från början ska användas under produktens hela livslängd. Exempel: använd alltid icke dimsmord tryckluft.
- Pålufte hela anläggningen långsamt. Då uppstår inga okontrollerade rörelser. Mjukstartventilen HEL ger långsam startpåluftring.

## 5 Montering

### 5.1 Mekanisk montering

- Se till att tätningsbandet inte trycks eller dras in. Skador på tätningsbandet minskar pålitligheten i drift. Om den trycklösa löparen körs röktigt kan ett undertryck uppstå som suger in tätningsbandet i cylinderkammaren.
- Undvik att bandsystemet skadas eller blir kraftigt nedsmutsat. Skador minskar säkerheten och livslängden på DGC-K.
- Se till att enheten monteras utan att försänkas eller böjas.
- Använd fotfästen HP för montering av DGC-K på anslutningslock och gavelkåpa [1] och [5].

På cylindrar med stora slaglängder:

- Använd för sidomontering mittstöd MUP med rekommenderade stödavstånd (→ Fig. 4 och Fig. 5).

### → Information

- Säkerställ att drivenhetens rörelseområde inte begränsas av mittstöden.




Fig. 4 Nödvändiga stödavstånd (I) vid horisontellt montage




Fig. 5 Nödvändiga stödavstånd ( $l$ ) vid vertikalt montage

- Beakta åtdragningsmomenten vid fastsättning av profilen med hjälp av mittstöd MUP.

#### Åtdragningsmoment [Nm]


DGC-K	18	25	32	40
M5	3		4,5	5,5

Fig. 6

#### Information

Vid hårdar och stela arbetslaster:

Om löparen böjs **[3]** på grund av en krökt arbetslast reduceras drivenhetens livslängd.



- Säkerställ att arbetslastens monteringsyta har ett jämnt utförande.

Fig. 7

- Beakta åtdragningsmomenten för gängorna i löparen.

#### Åtdragningsmoment [Nm]

DGC-K	18	25	32	40
M5	3,5		–	
M6	–		6,0	

Fig. 8

Vid arbetslaster med egen styrning:

- Justera styrningarna för arbetslast och DGC-K exakt parallellt. Därigenom undviks man överbelastning på löparen (→ 11 Tekniska data: tillåtna krafter.)

#### 5.2 Pneumatisk montering


Vid vertikalt eller vinklat montage:

#### Varng

Vid tryckfall faller den rörliga massan ned:

Risk för klämskador!

- Kontrollera om backventiler HGL behövs. På så sätt undviks att den rörliga massan plötsligt glider ned.
- Kontrollera om säkerhetsåtgärder mot långsam nedsänkning genom läckage är nödvändiga (t.ex. kugghakar eller rörliga bultar).



W = Tryckluftsanslutningar vid leverans


**[1]** = Ändläge anslutningsgavel  
1 = Rörelse mot anslutningsgavel

A = Alternativanslutningar

**[2]** = Ändläge anslutningsgavel  
2 = Rörelse mot anslutningsgavel

- Välj lämpliga tryckluftsanslutningar. Förutom tryckluftsanslutningarna (W) som är öppna vid leverans finns även alternativa anslutningar (A). I dessa sitter blindpluggar.

Hos linjärenheten DGC-K av variant D2 kan tryckluftsmatningen anslutas i båda gavlar.



W = Tryckluftsanslutningar vid leverans

**[1]** = Ändläge anslutningsgavel

1 = Rörelse mot anslutningsgavel

A = Alternativanslutningar

**[2]** = Ändläge anslutningsgavel

2 = Rörelse mot anslutningsgavel

Fig. 10

För inställning av hastigheten:

- Montera strypbackventilerna GRLA i anslutningsportarna.

#### 5.3 Elektrisk montering

Vid positionsbestämning med cylindergivare SME/SMT:

- Använd spåren (S) för montering av cylindergivaren (→ Fig. 12).
- Observera minsta avstånd mellan ferritiska material och cylindergivarna. På så sätt undviks felsignaler på grund av yttre påverkan.

#### Minsta avstånd [mm]

	pos	18	25	32	40	
L1	[1]	0	0	0	0	<b>DGC-K-18/-25</b>
	[2]	0	0	0	0	
	[3]	0	0	–	–	
	[4]	–	–	0	0	
	[5]	–	–	0	0	
L2	[1]	10	0	0	0	<b>DGC-K-32/-40</b>
	[2]	10	0	0	0	
	[3]	30	10	–	–	
	[4]	–	–	0	0	
	[5]	–	–	0	0	
L3	[1]	30	10	10	30	
	[2]	0	0	0	0	
	[3]	10	0	–	–	
	[4]	–	–	0	0	
	[5]	–	–	0	0	
L4	[1]	0	0	0	0	
	[2]	30	10	10	30	
	[3]	10	0	–	–	
	[4]	–	–	0	0	
	[5]	–	–	0	0	

Fig. 11 (POS = position för cylindergivaren)

Vid kabeldragning för cylindergivare:

- Observera att cylindergivarnas kablar kan förläggas i spåret.

Fig. 9

#### 5.4 Montering av tillbehör

- Använd spären för monteringen av tillbehöret (➔ Fig. 12).

S = Spår för cylindergivare (sensorer)

N = Spår för fästelement

DGC-K-18/-25

DGC-K-32/-40





Fig. 12

#### • Använd täcklister

- för att undvika att smuts kommer in i givarspåren (S)
- för fixering av kablar till cylindergivaren.

### 6 Idrifttagning

#### 6.1 Idrifttagning av hela anläggningen

- Pålufta hela anläggningen långsamt.
- På så sätt undviks okontrollerade rörelser.
- Mjukstartventilen HEL ger långsam startpåluftning.

#### 6.2 Förberedelser för idrifttagning

Före varje idrifttagning och i drift:



#### Varning

Säkerställ inom rörelseområdet:

- att ingen kan sticka in händerna i rörliga delars rörelseområde (t.ex. genom skyddsgaller)
- att det inte finns några främmande föremål.

Endast när massan är helt stilla får det vara möjligt att nå DGC-K.




Fig. 13

Vid medelstora eller stora arbetslaster resp. höga hastigheter:

- Använd konfigurationsverktyget "DGC-QuickCalc" för pneumatiska drivenheter som finns på supportportalen (➔ [www.festo.com/sp](http://www.festo.com/sp)).
- Se till att dimensioneringen av dämpningsanordningen är tillräcklig. Utan extern dämpning klarar DGC-K maximala hastigheter och arbetslaster enligt kataloguppgifterna eller tabell (➔ Fig. 18).



#### Varning

Utan extern dämpning kan ett överskridande av gränsvärdena som anges i katalogen leda till att DGC-K förstörs.

- Säkerställ att gränsvärdena inte heller överskrids vid störningar.

#### 6.3 Genomföra idrifttagning

##### 1. Stäng först strypbackventilerna

- för båda sidorna helt och
- öppna dem därefter ett varv.




Fig. 14

Vid användning av den interna ändlägesdämpningen PPV:

##### 2. Vrid regleringsskruvorna för den interna

ändlägesdämpningen PPV [2]

- på båda sidorna och stäng dem helt
- öppna dem därefter ett varv.




Fig. 15



#### Information

Inställning av ändlägesdämpning:

- Säkerställ att löparen når ändlägena utan att slå emot dem hårt eller fjädra tillbaka.

#### 3. Pålufta DGC-K på följande sätt:

- Först samtidigt på båda sidor. På så sätt rör sig löparen långsamt tills den nått en jämviktspunkt.
- Avlufta sedan DGC-K på ena sidan.
- Därmed undviks toppbelastningar på DGC-K och i tryckluftsnätet.

#### 4. Utför en provköring.

#### 5. Kontrollera om hastigheten måste förändras. (➔ 5.2).

#### Vid massa-geometri med utskjutning:



#### Varning

Risk för kollisioner!

- Ta hänsyn till att regleringsskruvorna [2] på DGC-K bara får vridas när löparen står still.




Fig. 16

#### 7 Underhåll och skötsel

- Rengör vid behov bandsystemet med en mjuk trasa.
- Undvik rengöringsmedel som angriper bandsystemet av PU. För kraftig friktion eller användning av fettlösande rengöringsmedel (t.ex. tvållösning) skadar fettskiktet.

#### 8 Reparation

- Rekommendation: Skicka produkten till vår reparationsservice. På så sätt säkerställs att nödvändiga finjusteringar och kontroller genomförs.
- Information om reservdelar och hjälpmaterial (➔ [www.festo.com/spareparts](http://www.festo.com/spareparts))

#### 9 Tillbehör

Välj respektive tillbehör från vår katalog: (➔ [www.festo.com/catalogue/DGC-K](http://www.festo.com/catalogue/DGC-K)).

#### 10 Felavhjälpling

Störning	Möjlig orsak	Åtgärd
Löparen rör sig ojämnt	Strypbackventiler felaktigt monterade	Stryp om möjligt från luften (inte till luften)
Fel vid positionsavläsning	Ferritiska delar i närheten av cylindergivaren	Använd endast komponenter av material som inte är magnetiskt eller följer minsta avstånd (➔ 5.3. elektrisk montering)
Konstantsignal positionsbestämning	Cylindergivaren monterad felvänt.	Vänd på cylindergivaren (➔ 5.3. elektrisk montering)
Stort läckage	Cylinder monterad med förspänning	Montera cylindern på en jämn yta.
	Sliten tätning	Byt slitdelar: – reparera själv med reservdelssats – skicka till Festo för reparation
	Tätningsbandet intrryckt/insuget	Förflytta löparen för hand hela slaget två gånger vid trycklös linjärenhet (förskjut ev. fasta anslag till ändläget) Undvik undertryck i cylinderkammaren (t.ex. förflytta löparen endast långsamt i en trycklös linjärenhet)
Cylindern når inte önskad hastighet	Luftvolym saknas	– Öka anslutningsareor – koppla in en extern luftvolym
	Hög friktion eller motkraft	Överskrid inte gränsvärdena

Fig. 17

## 11 Tekniska data

DGC-K	18	25	32	40
Pneumatisk anslutning	M5	G1/8		G1/4
Funktionssätt	Dubbelverkande			
Montageläge	Valfritt			
Driftmedium	Tryckluft enligt ISO 8573-1:2010 [7:-:-]			
Arbetstryck [bAr]	2 ... 8		1,5 ... 8	
Omgivningstemperatur [°C]	-10 ... +60			
Teoretisk kraft vid 6 bar [N]	153	295	483	754
Hastigheter (min ... max.) [m/s]	0,05 ... 2		0,04 ... 2	
Dämpningslängd PPV [mm]	16	18	20	30
Dämpning PPV	Pneumatisk dämpning, justerbar på båda sidor			
Max. kollisionsenergi	→ Diagram i katalog			
Material				
Cylinderrör, gavelkåpa	Aluminium, eloxerat			
Kolv, löpare	Aluminium, eloxerat			
Kolv, mekanisk överföring	Aluminium, eloxerat/POM			
Kolvättnings, ändlägestärtning, tätningsband	PU			
Avstrykare, bandomlänkning	POM			
Täckband	Stål			
Dämpningsskiva	NBR			
Lim	ATP S-4211 LB			
Cylinderrör	Aluminium, eloxerat			

Fig. 18

## Tillåten kraft- och momentbelastning


DGC-K	18	25	32	40
GK	F <sub>z,max</sub> [N]	120	330	480
	M <sub>x,max</sub> [Nm]	0,8	1,2	1,9
	M <sub>y,max</sub> [Nm]	11	20	40
	M <sub>z,max</sub> [Nm]	1	3	5
GV	F <sub>z,max</sub> [N]	120	330	480
	M <sub>x,max</sub> [Nm]	1,6	2,4	3,8
	M <sub>y,max</sub> [Nm]	22	40	80
	M <sub>z,max</sub> [Nm]	2	6	10
Formler för kombinerade belastningar:				
$0,4 \times \frac{F_z}{F_{z,max}} + \frac{M_x}{M_{x,max}} + \frac{M_y}{M_{y,max}} + 0,2 \times \frac{M_z}{M_{z,max}} \leq 1$				
$\frac{F_z}{F_{z,max}} \leq 1$				
$\frac{M_z}{M_{z,max}} \leq 1$				
				

Fig. 19