


FESTO

Festo AG & Co. KG

Postfach
D-73726 Esslingen
++49/(0)711/347-0
www.festo.com

Installationsbausatz HMIX-RP/FP-E07/E10

1. Teileliste



- ① Installationsbausatz HMIX-RP/FP-E07/E10
 - (A) Zylinderschraube (15x)
 - (B) Zylinderstift (3x)
 - (C) Senkschraube (2x)
 - (D) Unterlegscheibe (3x)

Bestimmungsgemäß dient der Installationsbausatz HMIX-RP/FP-E07/E10 ① zur Befestigung der Energieführungs-kette (E-Kette) ④ beim Aufbau von Portalsystemen in Duo-Bauweise.

- ② Befestigungswinkel HMVW-DL63-2
- ③ Antriebeinheit X-Achse (→ Tabelle)
- ④ E-Kette E07/E10
- ⑤ Auflageprofil

Vorsicht

Verletzungsgefahr durch elektrische Spannung.

- Verbinden Sie den Bausatz ① mit dem Schutzleitersystem
→ Montageanleitung Erdungsbausatz (beiliegend in HMVS-DL63).

Hinweis

- Beachten Sie, dass nur Befestigungskombinationen aus der Tabelle zulässig sind.
- Halten Sie die zulässigen Anziehdrehmomente ein (→ Tabelle).
- Verwenden Sie nur zulässige E-Ketten ④ laut Katalog
→ www.festo.com/catalogue.

Info

- Beachten Sie die Montagereihenfolge
→ Montageübersicht (beiliegend in HMVS-DL63).


Der Bausatz ① enthält alle maximal erforderlichen Befestigungselemente.

- Beachten Sie, dass bei einigen Kombinationen Befestigungselemente übrig bleiben.

2. Vormontage Installationsbausatz ①


- Wählen Sie die Befestigungselemente (Schrauben usw.) für Ihre Kombination (→ Tabelle).
- Beachten Sie die Bildzuordnung für Ihre Kombination (→ Tabelle).

Bild 1a




① Installationsbausatz
HMIX-RP/FP-E07/E10

Bild 1b



① Installationsbausatz
HMIX-RP/FP-E07/E10

Bild 1c



① Installationsbausatz
HMIX-RP/FP-E07/E10


Die genaue Position der Platte (E) ist von der Position des Auflageprofils ⑤ und der E-Kette ④ abhängig.

- Befestigen Sie die Platte (E) des Bausatzes ① zunächst nur lose.

3. Montage Installationsbausatz ①

- Wählen Sie die Befestigungselemente (Schrauben usw.) für Ihre Kombination (→ Tabelle).
- Beachten Sie die Bildzuordnung für Ihre Kombination (→ Tabelle).

Bild 2




① Installationsbausatz
HMIX-RP/FP-E07/E10
② Befestigungswinkel
HMVW-DL63-2
③ Antriebeinheit
DGE-63-...-ZR-KF-

4. Montage Anbaukomponenten ④

- Wählen Sie die Befestigungselemente (Schrauben, usw.) für Ihre Kombination (→ Tabelle).
- Beachten Sie die Bildzuordnung für Ihre Kombination (→ Tabelle).


Bild 3a



① Installationsbausatz
HMIX-RP/FP-E07/E10
② Befestigungswinkel
HMVW-DL63-2
③ Antriebeinheit
DGE-63-...-ZR-KF-
④ E-Kette
E07/E10

- Richten Sie die Platte (E) mit der E-Kette ④ nun aus und befestigen Sie sie anschlie-ßend → Bild 1c.

Bild 3b



→ Hinweis

Nach der Montage:

- Verfahren Sie die Achsen von Hand und überprüfen Sie dabei die In-stallation bzw. das leichte Abrollen der E-Ketten.

① Bausatz	HMIX-RP/FP-E07/E10				
③ Antriebeinheit	DGE-63-...-ZR-KF				
② / ④ Anbaukomponente	HMVW-DL63-2 E07 ²⁾ E10 ²⁾				
Bild	1a	1b	1c	2	3
M _A ¹⁾ [Nm]					
A Zylinderschraube nach DIN 912					
M6x20	10	3x	3x	5x	4x
B Zylinderstift nach DIN 7					
6m6x24		1x			2x
C Senkschraube nach DIN 7991					
M6x16	6				2x
D Scheibe nach DIN 125					
B6,4			3x		

¹⁾ Toleranzen für nicht tolerierte Anziehdrehmomente M_A

± 20%

²⁾ wahlweise


FESTO

Festo AG & Co. KG

Postfach
D-73726 Esslingen
+49/(0)711/347-0
www.festo.com

Installation kit HMIX-RP/FP-E07/E10

1. Parts list



- ① Installation kit HMIX-RP/FP-E07/E10
- (A) Socket head screw (15x)
- (B) Cylindrical dowel pin (3x)
- (C) Countersunk screw (2x)
- (D) Washer (3x)

The installation kit HMIX RP/FP E07/E10 ① is intended for fastening the energy chain (E-chain) ④ when setting up gantry systems in duo design.

- ② Mounting bracket HMVW-DL63-2
- ③ Drive unit X-axis (→ Table)
- ④ E-chain E07/E10
- ⑤ Support profile

Caution

Risk of injury due to voltage.

- Connect the kit ① to the protective circuit
→ assembly instructions for earthing kit (included with HMVS-DL63).

Note

- Note that only the assembly combinations shown in the table are permissible.
- Observe the permitted tightening torques (→ Table).
- Use only permitted energy chain ④ as specified in the catalogue
→ www.festo.com/catalogue.

Information

- Observe the mounting sequence
→ Assembly overview (included in HMVS-DL63).


The kit ① includes the maximum required amount of mounting attachments.

- Please note that mounting components may be left over with some combinations.

2. Installation kit preassembly ①


- Select the mounting components (screws etc.) for your combination (→ Table).
- Observe the reference figures/illustrations for your combination (→ Table).

Fig. 1a




① Installation kit
HMIX-RP/FP-E07/E10

Fig. 1b



① Installation kit
HMIX-RP/FP-E07/E10

Fig. 1c



① Installation kit
HMIX-RP/FP-E07/E10


The precise position of the plate (E) is dependent on the position of the base profile ⑤ and E-chain ④.

- Fasten the plate (E) of the kit ① only loosely at first.

3. Mounting the installation kit ①

- Select the mounting components (screws etc.) for your combination (→ Table).
- Observe the reference figures/illustrations for your combination (→ Table).

Fig. 2




① Installation kit
HMIX-RP/FP-E07/E10
② Mounting bracket
HMVW-DL63-2
③ Drive unit
DGE-63-...-ZR-KF-

4. Mounting of attachment components ④

- Select the mounting components (screws etc.) for your combination (→ Table).
- Observe the reference figures/illustrations for your combination (→ Table).


Fig. 3a



① Installation kit
HMIX-RP/FP-E07/E10
② Mounting bracket
HMVW-DL63-2
③ Drive unit
DGE-63-...-ZR-KF-
④ E-chain
E07/E10

- Now align the plate (E) with the E-chain ④ and then fasten it → Fig. 1c

Fig. 3b



→ Note

After assembly:

- Move the axes manually in order to check correct installation and smooth rolling of the E-chains.

① Kit	HMIX-RP/FP-E07/E10				
③ Drive unit	DGE-63-...-ZR-KF				
② / ④ Attachment component	HMVW-DL63-2 E07 ²⁾ E10 ²⁾				
Fig.	1a	1b	1c	2	3
M _A ¹⁾ [Nm]					
A Socket head screw to DIN 912					
M6x20	10	3x	3x	5x	4x
B Cylindrical dowel pin to DIN 7					
6m6x24		1x			2x
C Countersunk screw to DIN 7991					
M6x16	6				2x
D Washer to DIN 125					
B6,4			3x		

¹⁾ Tolerance for non-toleranced tightening torques M_A

± 20%

²⁾ either