Montageanleitung (Original: de) 8041719

1411a


FESTO

Steuerleitung KES-MC-1-SUB-15-...

Festo AG & Co. KG

Postfach 73726 Esslingen Deutschland +49 711 347-0 www.festo.com

1. Teileliste



1 Kabel (1x)


Motorseite:

- 2 Buchse (15-polig) (1x)
- 3 Schraube (2x)

Controllerseite:

- 4 Aderendhülse (15x) AWG 22 (0,34 mm²)
- 5 Ringkabelschuh (1x) für Erdung mit M4-Schraube

2. Kontaktbelegung



	Schirmanbindung	
1		WH _
2		BN
3		GN
4		YE
5		GY
		PK
7		BU
. 8		RD _
9		вк
_ 10		VT _
		GYPK
_ 12		RDBU
_ 13		GNWH
14		BNGN
		YEWH
<u> </u>	Schirm	
	U	


3. Technische Daten

KES-MC-1-SUB-15-.


KE3-MC-1-30D-13						
Kabelaufbau		[mm²]	18 x 0,34			
Kabeldurchmesser		[mm]	10			
Min. Kabel-Biegeradius		[mm]				
bei flexibler Verlegung			75			
bei fester Verlegung			40			
Befestigungsabstand		[mm]	214			
Schutzart (in montiertem Zustand)			IP 54			
Umgebungstemperatur		[°C]	0 +40			


4. Leitungen in Energieführungskette montieren

- 1. Kette der Länge nach auslegen.
- 2. Leitungen drallfrei in die Kette legen.
- 3. Leitungen durch Trennstege/Bohrungen voneinander trennen.
- 4. Leitungen nicht zusammenbinden.
- 5. Freiraum X einhalten. X > 10 % des Kabeldurchmessers D. Bei vertikal hängender Kette den Freiraum X vergrößern.




- 6. Kette in Arbeitsstellung ausrichten.
 - Kontrolle:
- Biegeradius R der Leitungen wird nicht unterschritten
- Leitungen sind im Umkehrbogen frei beweglich
- Leitungen werden durch die Kette nicht zwangsgeführt.





- 7. Kette montieren (→ zugehörige Montageanleitung).
- 8. Leitungen befestigen:
- bei kurzen Energieketten an beiden Enden der Kette (→ Bild 1)
- bei langen, gleitenden Energieketten nur am Mitnehmerende (→ Bild 2).
- Leitungen nicht bis zum Befestigungspunkt bewegen. Kontrolle:
- Abstand zwischen dem Endpunkt der Biegebewegung und der Befestigung der Leitung entspricht mindestens Befestigungsabstand A.



→ Hinweis

Kettenbruch.

Schäden an Leitungen.

• Leitungen austauschen.

→ Hinweis

Funktionsstörung und Sachschaden durch vertikal hängende Leitungen. Leitungen werden länger.

- Länge der Leitungen regelmäßig prüfen.
- Leitungen falls erforderlich nachjustieren.

1411a


FESTO

Pilot line KES-MC-1-SUB-15-...

Festo AG & Co. KG

Postfach 73726 Esslingen Germany +49 711 347-0 www.festo.com

1. Parts list



1 Cable (1x)

Motor side:

- 2 Socket (15-pin)
- 3 Screw


(1x)


(2x)

Controller side:

- 4 Wire end sleeve (15x) AWG 22 (0.34 mm²)
- 5 Ring cable lug (1x) for earthing with M4-screw

2. Pin allocation






3. Technical data

KES-MC-1-SUB-15-..


RE3-MC-1-30D-13						
Cable composition	[mm ²]	18 x 0.34				
Cable diameter		[mm]	10			
Min. cable bending radius		[mm]				
with flexible installation			75			
with fixed installation			40			
Mounting space		[mm]	214			
Protection class (in mounted status)			IP 54			
Ambient temperature		[°C]	0 +40			


4. Mounting cables in an energy chain

- 1. Lay the chain out lengthwise.
- 2. Place the cables in the chain, making sure they are not twisted.
- 3. Separate cables from each other through separator/drill holes.
- 4. Do not connect cables together.
- 5. Comply with space X. X > 10 % of the cable diameter D. With vertically hanging chain, increase the space X.




- 6. Align chain in the operating position. Check:
- The bending radius of the cables is at least R
- Cables are freely movable in the return bend
- Cables are not forced through the chain.





- 7. Mount chain (→ corresponding assembly instructions).
- 8. Fasten cables:
- For short energy chains, fasten at both ends of the chain (→ Fig. 1)
- For long, sliding energy chains, fasten only at the moment compensator end (→ Fig. 2).
- Do not move cables up to the fastening point.
- The distance between the end point of the bending movement and the attachment of the cable is at least equal to mounting space A.






Fig. 1 Fig. 2

→ 1

Please note

Chain break.

Damages to cables.

• Replace cables.

→ Please note

Malfunction and material damage due to vertically hanging cables. The cables stretch.

- Regularly check the length of the cables.
- Readjust cables if required.