



NECU-S-M8...-HX-Q3

1.




Spleißring blau.
Blue splicing element.


2.



3.



4.



Steckverbinder bis zum Anschlag verschrauben.
Screw connector down to the limit.

ACHTUNG! Benutzte Kabelenden vor weiterem Gebrauch abschneiden.
Schritt 1-4 wiederholen.

Der Dichteinsatz ist bei Verschleißerscheinungen auszutauschen.

Steckverbinder nur im **spannungsfreien** Zustand stecken und ziehen.

Attention! For reconnection cut off the used cable end and repeat steps 1 to 4.
The seal has to be replaced when worn.

Connector must only be connected and disconnected under **zero potential**.

740884/2012-03 NH

HARAX® ist ein eingetragenes Warenzeichen der HARTING KGaA
HARAX® is registered trademark of HARTING KGaA (21 71 159 1305/99.01)

Montageanleitung **FESTO** Assembly Manual

Rundsteckverbinder M8
mit HARAX® Schnellanschlusstechnik



Circular Connector M8
with HARAX® rapid termination technique

Technische Daten / Technical details

Leiterquerschnitt / Wire gauge	0,1 - 0,14 mm ² AWG 27 - AWG 26
Litzendurchmesser Diameter of individual strands	≥ 0,05 mm
Aderisolationsmaterial Wire insulation material	PVC / PP
Aderdurchmesser / Wire diameter	0,6 - 1,0 mm
Kabeldurchmesser Cable diameter	2,1 - 2,5 mm (transparente Dichtung/transparent seal) 2,5 - 3,5 mm (graue Dichtung/ grey seal)
Schutzart / Degree of protection	IP 65 / IP 67
Bemessungsspannung / Rated voltage	32 V
Bemessungsstrom / Rated current	2 A
Temperatur bei Leitungsanschluss ¹⁾ Temperature during connection ¹⁾	-5 °C ... +50 °C

¹⁾ Bitte die Angaben des Kabelherstellers beachten
Please respect the cable manufacturer's recommendations