

# FESTO

Festo AG & Co. KG

Postfach  
73726 Esslingen  
Германия  
+49 711 347-0  
www.festo.com

## Держатель датчика SL-DSM-S-M5/M8-B

### 1. Параллельно действующая документация

Вся доступная документация на изделие → [www.festo.com/pk](http://www.festo.com/pk)

- Руководство по эксплуатации датчика положения
- Руководство по эксплуатации неполноповоротного привода
- Руководство по монтажу набора опор DADP-ES-Q12

### 2. Безопасность

- Отключите подачу сжатого воздуха перед монтажными работами.

### 3. Использование по назначению

Держатель датчика SL-DSM-S-M5/M8-B: Фиксация индуктивных датчиков положения на неполноповоротном приводе.

### Информация


В комбинации с неполноповоротным приводом DRVS держатель датчика следует зафиксировать на опорах DADP-ES-Q12.

### 4. Дополнительная информация


Принадлежности (разрешенные датчики положения)

→ [www.festo.com/catalogue](http://www.festo.com/catalogue)

### 5. Комплект поставки




### 6. Не входит в комплект поставки:




### 7. Монтаж



- Вставьте плиту датчика [1] в направляющий паз (B) на держателе амортизатора (A).
- Неплотно закрепите винтом с цилиндрической головкой [4] и подкладной шайбой [3].
- Зафиксируйте плиту датчика [2] на держателе амортизатора (C).



- Вверните датчики положения [5] в плиты датчика [1]/[2]. Соблюдайте номинальное расстояние срабатывания S → Таблица.
- Упорный рычаг (D) не ударяется о датчики положения [5].




Тип монтажа	Резьба	Зона чувствительности S
заподлицо	M5x0,5	0,8 мм
	M8x1	1,5 мм


### → Примечание

При монтаже или регулировке датчика положения [5] можно повредить резьбовое соединение на плите датчика [1]/[2].

- Затягивая контргайку (E), удерживайте плиту датчика [1]/[2] гаечным ключом (F) (≅ 12) от проворачивания.



- Поверните упорный рычаг (D) в положение датчика [5].
- Вверните датчик положения [5] в плиту датчика так, чтобы обеспечить его надежное включение. Соблюдайте номинальное расстояние срабатывания S → Таблица.
- Затяните контргайку (E) с помощью гаечного ключа (G). Удерживайте плиту датчика [1]/[2] гаечным ключом (F) (≅ 12) от проворачивания. Соблюдайте момент затяжки → Параллельно действующая документация.
- Вставьте плиту датчика [1]/[2] в продольное отверстие так, чтобы обеспечить надежное включение датчика [5].
- Закрутите винты [4]. Соблюдайте момент затяжки.



### 8. Тестовый запуск

- Выполните тестовый запуск → Параллельно действующая документация.