
Цанговые штуцеры NPQH

FESTO



Цанговые штуцеры NPQH



Технические характеристики

| Основные технические характеристики | | | | | | |
|-------------------------------------|------|---|--|--|--|--|
| Типоразмер | | Стандартные | | | | |
| Конструкция | | Шланг вставляется свободно, для вытаскивания шланга необходимо нажать на втулку | | | | |
| Положение монтажа | | Любое | | | | |
| Тип уплотнения резьбы | | Уплотнительное кольцо | | | | |
| Номинальный момент | [Нм] | 1 (±20%) для присоединительной резьбы М5 | | | | |
| затяжки | | 7 ($\pm 20\%$) для присоединительной резьбы G $\frac{1}{8}$ | | | | |
| | | 11 (±20%) для присоединительной резьбы G ¹ / ₄ | | | | |
| | | 18 (±20%) для присоединительной резьбы G ³ /8 | | | | |
| Глубина вставки шланга | [ww] | 13 для шланга с внешним диаметром 4 мм | | | | |
| | | 15,8 для шланга с внешним диаметром 6 мм | | | | |
| | | 16 для шланга с внешним диаметром 8 мм | | | | |
| | | 18,3 для шланга с внешним диаметром 10 мм | | | | |
| | | 19,5 для шланга с внешним диаметром 12 мм | | | | |
| | | 22,5 для шланга с внешним диаметром 14 мм | | | | |

| Условия работы | |
|--|---|
| Диапазон рабочего [бар] | -0.95 +20 |
| давления во всем | |
| диапазоне рабочей | |
| температуры | |
| Рабочая среда | Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:-:-] |
| | Вода (согласно декларации производителя)1) |
| Примечание для рабочего сжатого | Возможно использование сжатого воздуха с маслом |
| воздуха и воздуха управления | |
| Окружающая температура ²⁾ [°C] | 0 +150 |
| Класс защиты от коррозии CRC ³⁾ | 3 |

- Дополнительная информация на www.festo.com/sp → Руководства пользователя.
- Обратите внимание на температурный диапазон пластиковых шлангов.
- CRC3: Класс стойкости к коррозии по стандарту Festo 940 070

Элементы, подвергающиеся высокому воздействию агрессивной среды. Открытые элементы, непосредственно контактирующие с окружающей промышленной атмосферой или такими средами как растворители и чистящие жидкости, с заданными функциональными требованиями.

| Материалы | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|--|
| Корпус | Никелированная латунь | | | | |
| Отпускающее кольцо | Никелированная латунь | | | | |
| Выступ, удерживающий шланг | Высоколегированная нержавеющая сталь | | | | |
| Уплотнение резьбы | FPM | | | | |
| Уплотнение шланга | FPM | | | | |
| Примечания по материалам | Соответствуют требованиям Директивы об ограничении использования опасных веществ (RoHS) | | | | |

Монтаж/демонтаж шланга

Монтаж

Для надежной работы внутреннего уплотнения и предотвращения его повреждения шланг должен быть отрезан прямо, а заусенцы сняты.

- 1) Вставьте шланг до упора. Очень важно, чтобы шланг гарантировано вошел во внутреннее уплотнение.
- В зависимости от точности направления шланга контакт шланга и уплотнения может быть ошибочно истолкован как достижение упора.
- 2) Проверьте надежность зажима шланга слегка потянув его из штуцера.

Демонтаж

- 1) Шланг можно легко вынуть, нажав и удерживая отпускающее кольцо. Аккуратно извлеките шланг из штуцера.
- 2) Перед повторным монтажом шланга отрежьте поврежденную часть.

Цанговые штуцеры NPQH Обзор продукции



| ''' | Исполнение | Тип | Пневматическое присоединение D1 | | | | | Пневматическо | → Стр./ | |
|-----|---------------------|---|---------------------------------|---------------|-------------------|--|---|---------------------------|--------------------|----------|
| | | | | | | | | присоединение D2 | | Интернет |
| | | | Резьба М | Резьба R | Резьба G | Для шлангов с | Ø цанговой | Для шлангов с | | |
| | | | | | | наружным ∅ | втулки | наружным Ø | втулки | |
| | Панговый шт | VIIEN – HANVY | кная резьба с | внешним 6-г | панником | | , | | | |
| - | Quinobbin III | NPQH-D | M5 | | | | I – | 4, 6 | l - | 9 |
| | | 🕻 = | M7 | | _ | | | 4, 6 | | - |
| | | | - | | | | | | 1 | |
| | | | - | | G1/8 | | | 4, 6, 8 | - | |
| | | | | | G1/4 | | | 6, 8, 10, 12 | | |
| | | | | | G3/8 | | | 8, 10, 12, 14 | | |
| | | | | | G1/2 | | | 10, 12, 14 | | |
| | | | | - | • | | | • | | |
| _ | Цанговый шт | | енняя резьба | с внешним 6- | | | | 4.6.0 | | 10 |
| | | NPQH-D | _ | _ | G ¹ /8 | - | _ | 4, 6, 8 | _ | 10 |
| | | | | | G1/4 | | | 4, 6, 8 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Цанговый шт | уцер со встав NPQH-D | м5 | T_ | | T_ | | _ | 4, 6 | 10 |
| | | עייון אווי | - W | - | G1/8 | ╡¯ | _ | _ | | 10 |
| | | | - | | | | | | 4, 6, 8 | |
| | | | | | G1/4 | | | | 6, 8, 10, 12 | |
| | | | | | G3/8 | | | | 10, 12 | |
| | | | | | G1/2 | | | | 12 | |
| - | | | | | | | | | | |
| - | цанговыи шт | уцер – нарух NPQH-DK | кная резьба с М5 | внутренним с | -гранником - | | | 4, 6 | I _ | 11 |
| | A | III QII DI | M7 | _ | _ | _ | | | | |
| | | | | | | | | 4, 6 | - | |
| | | | _ | | G1/8 | | | 4, 6, 8 | | |
| | | | | | G1/4 | | | 8, 10 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | G3/8 | | | 12 | | |
| | | | | | G3//8 | | | 12 | | |
| = | Цанговые сое | | | | | A | | 12 | | 12 |
| = | Цанговые сое | единения NPQH-D | - | - | G3/8 - | 4 | - | 12 - | - | 12 |
| = | Цанговые сое | | - | - | | 6 | _ | 12 | - | 12 |
| - | Цанговые сое | | - | - | | 6 8 | | 12 | _ | 12 |
| = | Цанговые сое | | - | - | | 6 8 10 | | - | - | 12 |
| | Цанговые сое | | - | - | | 6 8 | | - | - | 12 |
| | Цанговые сос | | - | - | | 6 8 10 12 | | - | - | 12 |
| - | Цанговые соо | NPQH-D | - | - | | 6 8 10 12 14 | - | - | - | |
| - | Цанговые сое | NPQH-D | | | - | 6 8 10 12 14 6 | - | 4 | | 12 |
| - | Цанговые сое | NPQH-D NPQH-D с редуци- | | | - | 6 8 10 12 14 6 8 | - | 4 6 | | |
| | Цанговые сое | NPQH-D | | | - | 6 8 10 12 14 6 8 | - | 4 6 8 | | |
| | Цанговые сое | NPQH-D NPQH-D с редуци- | | | - | 6 8 10 12 14 6 8 | - | 4 6 | | |
| _ | | NPQH-D NPQH-D с редуци- рованием | | - | - | 6 8 10 12 14 6 8 | - | 4 6 8 | | |
| _ | | NPQH-D NPQH-D с редуци- рованием | - | - | - | 6 8 10 12 14 6 8 | - | 4 6 8 | | |
| _ | | NPQH-D NPQH-D с редуци- рованием | - | - | - | 6 8 10 12 14 6 8 12 14 | - | 4 6 8 | 6 | 12 |
| _ | | NPQH-D NPQH-D с редуци- рованием | - | - | - | 6 8 10 12 14 6 8 12 14 | - | 4 6 8 | 6 8 | 12 |
| _ | | NPQH-D NPQH-D с редуци- рованием | - | - | - | 6 8 10 12 14 6 8 12 14 | - | 4 6 8 | 6 8 10 | 12 |
| _ | | NPQH-D NPQH-D с редуци- рованием | - | - | - | 6 8 10 12 14 6 8 12 14 4 4,6 4,6,8 6,8,10 | - | 4 6 8 | 6 8 10 | 12 |
| _ | | NPQH-D NPQH-D с редуци- рованием | - | - | - | 6 8 10 12 14 6 8 12 14 | - | 4 6 8 | 6 8 10 | 12 |
| - | Цанговое сое | NPQH-D с редуци- рованием динение со в | - | - | - | 6 8 10 12 14 6 8 12 14 4 4,6 4,6,8 6,8,10 | - | 4 6 8 | 6 8 10 | 12 |
| - | | NPQH-D с редуци- рованием Динение со в NPQH-D | - | - | - | 6 8 10 12 14 6 8 12 14 4 4,6 4,6,8 6,8,10 | | 4 6 8 | 6 8 10 | 13 |
| - | Цанговое сое | NPQH-D с редуци- рованием динение со в | | - кой - | - | 6 8 10 12 14 6 8 12 14 4 4, 6 4, 6, 8 6, 8, 10 6, 8, 10, 12 | | - 4 6 8 10,12 | 6 8 10 12 | 12 |
| - | Цанговое сое | NPQH-D с редуци- рованием Динение со в NPQH-D | | - кой - | - | 6 8 10 12 14 6 8 12 14 4 4, 6 4, 6, 8 6, 8, 10 6, 8, 10, 12 | - 4 6 | - 4 6 8 10,12 | 6 8 10 12 | 13 |
| - | Цанговое сое | NPQH-D с редуци- рованием Динение со в NPQH-D | | - кой - | - | 6 8 10 12 14 6 8 12 14 4 4, 6 4, 6, 8 6, 8, 10 6, 8, 10, 12 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - 4 6 8 10,12 | 6 8 10 12 | 13 |
| - | Цанговое сое | NPQH-D с редуци- рованием Динение со в NPQH-D | | - кой - | - | 6 8 10 12 14 6 8 12 14 4 4, 6 4, 6, 8 6, 8, 10 6, 8, 10, 12 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - 4 6 8 10,12 | 6 8 10 12 | 13 |
| - | Цанговое сое | NPQH-D с редуци- рованием Динение со в NPQH-D | | - кой - | - | 6 8 10 12 14 6 8 12 14 4 4, 6 4, 6, 8 6, 8, 10 6, 8, 10, 12 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - 4 6 8 10,12 | 6 8 10 12 | 13 |


Цанговые штуцеры NPQH Технические характеристики

FESTO

Цанговое соединение NPQH-D

с цанговой втулкой






| Размеры и да | нные для з | аказа | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|--------|---------|------|------|----|-----------|-----------------|--------------------|------------------|
| Для шлангов с наружным | Условный проход | втулки | D5 Ø | L1 | L2 | W1 | Вес 1 шт. | № для заказа | Тип | PU ¹⁾ |
| диаметром D1 | [MM] | D2 | | | | | [r] | | | |
| 4 | 3 | 6 | 9 | 33.5 | 9.5 | 45 | 6.9 | 578304 | NPQH-D-S6-Q4-P10 | 10 |
| | 3.5 | 8 | 9 | 33.5 | 10.5 | 45 | 10.4 | 578305 | NPQH-D-S8-Q4-P10 | 10 |
| | 3.5 | 10 | 10 | 31.5 | - | - | 15.4 | 578307 | NPQH-D-S10-Q4-P10 | 10 |
| 6 | 5 | 8 | 12 | 35 | 10.5 | 45 | 11.7 | 578306 | NPQH-D-S8-Q6-P10 | 10 |
| | 5.5 | 10 | 12 | 36.5 | 11 | 45 | 16.8 | 578308 | NPQH-D-S10-Q6-P10 | 10 |
| | 5.5 | 12 | 12 | 35.5 | - | - | 22.6 | 578310 | NPQH-D-S12-Q6-P10 | 10 |
| | 5 | 14 | 14 | 37.5 | - | - | 35.7 | 578313 | NPQH-D-S14-Q6-P10 | 10 |
| 8 | 7 | 10 | 14 | 37 | 10.5 | 45 | 15.1 | 578309 | NPQH-D-S10-Q8-P10 | 10 |
| | 7 | 12 | 14 | 39 | 10.5 | 45 | 22.8 | 578311 | NPQH-D-S12-Q8-P10 | 10 |
| | 7 | 14 | 14 | 38.5 | - | - | 31.1 | 578314 | NPQH-D-S14-Q8-P10 | 10 |
| 10 | 9 | 12 | 16 | 42 | 12 | 45 | 20.5 | 578312 | NPQH-D-S12-Q10-P10 | 10 |
| | 9 | 14 | 16 | 42 | 13 | 45 | 29.2 | 578315 | NPQH-D-S14-Q10-P10 | 10 |
| 12 | 11 | 14 | 19 | 43 | 12.5 | 45 | 27.7 | 578316 | NPQH-D-S14-Q12-P10 | 10 |

¹⁾ Количество штук в упаковке

Цанговая втулка NPQH-D





| Размеры и да | нные для за | каза | | | | |
|------------------------|-------------|------|-----------|--------|------------------|------------------|
| \varnothing цанговой | Условный | L1 | Вес 1 шт. | № для | Тип | PU ¹⁾ |
| втулки | проход | | | заказа | | |
| D1 | [ww] | | [r] | | | |
| 4 | 2 | 35 | 2.8 | 578317 | NPQH-D-S4-E-P10 | 10 |
| 6 | 4 | 40 | 5.1 | 578318 | NPQH-D-S6-E-P10 | 10 |
| 8 | 6 | 42 | 7.6 | 578319 | NPQH-D-S8-E-P10 | 10 |
| 10 | 8 | 50 | 12 | 578320 | NPQH-D-S10-E-P10 | 10 |
| 12 | 10 | 53 | 16.1 | 578321 | NPQH-D-S12-E-P10 | 10 |
| 14 | 12 | 54 | 19.1 | 578322 | NPQH-D-S14-E-P10 | 10 |

¹⁾ Количество штук в упаковке